

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

"ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN"

Autor: Juan Manuel Martínez Urbina


Tesis presentada para obtener el título de: Licenciado en Arquitectura

Nombre del asesor:
Arg. Martín Armas Ramírez

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación "Dr. Silvio Zavala" que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada", se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.





ÍNDICE	• FAUNA	69
0.0 INTRODUCCIÓN 1	EQUIPAMIENTO URBANO	70
0.1 JUSTIFICACIÓN	SELECCIÓN DE TERRENO	76
1.0 MARCO REFERENCIAL4	ANÁLISIS DE SITIO	82
• ANTECEDENTES5	4.0MARCO FUNCIONAL	95
LÍNEA DEL TIEMPO11	ANÁLISIS DE USUARIOS	96
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15	 NECESIDADES DE LOS USUARIOS 	97
 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL 	MATRIZ SENSORIAL	98
PROBLEMA16	5.0MARCO NORMATIVO	99
ANÁLISIS TIPOLOGICOS19	NORMAS	102
> INTERNACIONALES	6.0MARCO CONCEPTUAL	109
➤ NACIONALES	CORRIENTE ARQUITECTÓNICA	
2.0MARCO SOCIO-ECONÓMICO	POSTURA TEÓRICA	114
• POBLACIÓN	CONCEPTUALIZACIÓN	115
ANÁLISIS CUALITATIVO51	PREFIGURACIÓN	118
	BIBLIOGRAFÍA	123
3.0MARCO FÍSICO-GEOGRÁFICO	ÍNDICE DE IMAGENES	124
LOCALIZACIÓN	INDICE DE TABLAS	
• CLIMA	LIBROS Y PÁGINAS WEB	
• FLORA67	■ LIDRUS I PAGIIVAS VVED	134

0.0 INTRODUCCIÓN

El poder judicial es el que imparte la justica en la sociedad, siendo uno de los tres poderes del estado con una de las funciones primordiales; Una estación de detención primaria es la encargada de prevenir la comisión de delitos y en dado caso que se encuentren en curso encargarse de que este no se lleve a cabo.

El incremento de inseguridad dentro del municipio de Tancítaro Michoacán aumentó de manera considerable a partir del año 2001.

Por esta razón es muy importante que la policía municipal de Tancitaro Michoacán, cuente con las instalaciones necesarias para poder llevar acabo un buen trabajo, ya que si hablamos de un lugar seguro es hablar de calidad de vida, y la seguridad contribuye en el desarrollo de una sociedad saludable.

En base a las necesidades que surgen dentro de las instalaciones de seguridad pública conocida como Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro (CUSEPT), se pretende realizar un proyecto arquitectónico, que beneficie tanto al cuerpo de seguridad pública como a los ciudadanos, proporcionándoles áreas y espacios en el cual desarrollen positivamente sus actividades.



IMAGEN 1: CONCEPTUALIZAION DE ESTACIÓN DE POLICIA

https://www.freepik.es/vector-premium/estacion-policia-oficial-policia-coche-policia_2135828.htm

0.1 JUSTIFICACIÓN

El municipio de Tancitaro Michoacán está ubicado al norte con Uruapan, al este con San Juan Nuevo Parangaricutiro, al sureste con Parácuaro, al sur con Apatzingán, al oeste con Buenavista y al noreste con Periban, se le conoce como la capital mundial del aguacate, un municipio que en los últimos años ha sido golpeado por una crisis de inseguridad y violencia, lo que repercute en la situación económica de los pobladores y por lo consiguiente en la calidad de vida, además de que la seguridad es indispensable para el desarrollo positivo del municipio.

Así mismo el crecimiento de la población demanda de mayores servicios, infraestructura y equipamiento, ya que los que posee actualmente han sido superados y en ocasiones quedan obsoletos ante la demanda y el propio crecimiento de la población; Uno de ellos es el cuerpo de policía que actualmente cuenta con un edificio que no alcanza a cubrir la

demanda y servicios necesarios tanto a la población en crecimiento como al incremento de inseguridad.

Es por ello que dentro del plan de desarrollo del municipio de Tancítaro, se contempla la ampliación de la estación de policía, que cuenta con un área administrativa, sala de juntas, celdas, área de espera y recepción; debido a la extensión territorial de municipio y por el número de habitantes actuales, es necesaria una estación de policía primaria, esta debe incluir áreas de estancia, gimnasio, estacionamiento, dormitorios, sales de visita, salas de espera, entre otras.





IMAGEN 2: CONDICIONES ACTUALES ESTACIONES DE POLICIA MUNICIPAL TANCÍTARO 2019

0.2 OBJETIVO

Generar el proyecto de una estación de policía municipal en la población de Tancítaro Michoacán; La cual cumpla con las necesidades del cuerpo de policía, dirigida a una unidad de detención primaria que cubre los servicios y actividades que se requieren para de la demanda tanto de la ciudadanía como de la policía.

1.0 MARCO REFERENCIAL

En este apartado se retoman temas del origen de la seguridad, planteamiento del problema, así como su propósito en algunas épocas, las tendencias arquitectónicas y la clasificación tipológica de edificios que pertenecen al sector de seguridad pública, con la finalidad de conocer las variables aplicadas de solución y así obtener un pre-programa arquitectónico.

1.1ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A lo largo de la historia la seguridad pública es lo fundamental para el crecimiento y desarrollo de un lugar tanto económico y cultural, ya que, si no existe un sitio seguro que brinde tranquilidad, este no permite que se dé un lugar ideal en el cual se pueda promover la producción y la comercialización.

La seguridad publica surge a partir de los asentamientos humanos, esto se da cuando el hombre comienza tener pertenencias y se comienza a dar la economía es por eso que surge la necesidad de salvaguardar la economía y seguridad de su patrimonio.

Por lo que a lo largo del tiempo se han implementado normas que van enfocadas especialmente a la seguridad de los ciudadanos y se encargan también de salvaguardar tus bienes, por lo tanto, este servicio paso a formar parte de un derecho que tenemos como individuos, para poder desarrollar tus acciones con confianza, porque sabes que la

autoridad podrá ver por la seguridad de tu integridad como persona y de tus bienes.



IMAGEN 3: ASPECTOS DE SEGURIDAD EN MÉXICO

https://forojuridico.mx/aspectos-importantes-de-los-servicios-de-seguridad-privada-en-mexico/

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL IMPERIO AZTECA

En la época prehispánica la seguridad publica era conocida como Calpullec, ellos se encargaban de la seguridad y justicia, hacerse cargo de la vigilancia de los guerreros aztecas, recaudadores de impuestos o ser encargado de la seguridad del emperador. Además, contaban con una policía política y un instrumento jurídico, en la que su estructura se basaba en un amplio código de conducta jurídica y religiosa.¹



IMAGEN 4: GUERRERO AZTECA
https://www.wikiwand.com/es/Militarismo_mexica

www.cedhslp.org.mx/informes/info11/B%20INF%20ESP/B.1.1.1%201a%20V%20G%20MANUAL%20%20INV

¹¹Obtenido de sitio web: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2010), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web:

SEGURIDAD EN LA ÉPOCA COLONIAL

En la época colonial se instalaron tribunales con la finalidad de solucionar problemas relacionados con las injusticias, estos se crearon por los maltratos hacia los indios. En la nueva España se instalaron dos tribunales una fue construida en lo que es actualmente la ciudad de México y otro en Nueva Galicia actualmente Guadalajara, esta estaba constituida por el virrey, los oidores, los alcaldes del crimen, el aguacil mayor y los fiscales. Tiempo después se creó una cárcel especial para los indios con la finalidad de no ofender a los españoles de tal forma que observaran que el tribunal no solo se había creado con la finalidad de aplicar leyes y justicia sobre ellos.²



IMAGEN 5: GUARDIA COLONIAL

https://www.caracteristicas.co/epoca-colonial-de-mexico

www.cedhslp.org.mx/informes/info11/B%20INF%20ESP/B.1.1.1%201a%20V%20G%20MANUAL%20%20INV

² Obtenido de sitio web: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2010), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web:

SEGURIDAD POLÍTICA EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

En el año de 1810 se incendia en país con la flama de la independencia, esta época poco cambio la forma de operar dentro de las leyes de seguridad, en el año de 1813 se crea la ley de instrucción que depositó en los jefes políticos la responsabilidad de vigilar por la seguridad, bienes y de las personas en la ciudad y cumplir el reglamento de la policía, fue así que en Mayo de 1826 se estableció el primer cuerpo de policía en el distrito y en 1847 se producen cambios en el régimen policial con la creación de batallones en los cuales recayó la responsabilidad de vigilar la seguridad del ciudadano y de la capital. ³



IMAGEN 6: MÉXICO INDEPENDIENTE https://ondacultural.org/ac/4137

³Obtenido de sitio web: Timetoast "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2017), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.timetoast.com/timelines/mexico-prehispanico-siglos-800-a-1500

SEGURIDAD PUBLICA EN EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

En el México posrevolucionario se vio que las leyes no eran tomadas con gran importancia y no era suficiente luchar contra los delitos con una buena voluntad, fue así hasta la aparición de la primera constitución de México en el año de 1917, en donde se establecieron los principios del ministerio público y se comienza a hablar de la policía judicial, antes de la aparición de la primera constitución de México se seguían aplicando las reglas españolas y con esto se vio que era necesario tener una policía preparada en el cual se les brindaron herramientas de trabajo, con el fin de tener una policía profesional Y eficaz, y cada uno de los integrantes tenían que ser capacitados. ⁴



IMAGEN 7: MÉXICO POSREVOLUCIONARIO https://ondacultural.org/ac/4137

⁴Obtenido de sitio web: Timetoast "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2017), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.timetoast.com/timelines/mexico-prehispanico-siglos-800-a-1500

SEGURIDAD EN MÉXICO SIGLO XXI

En la actualidad la policía en México tuvo que evolucionar ya que después de la época revolucionaria en el año de 1941 se establece un nuevo reglamento para la policía, esto se da con el surgimiento grupos de ciudadanos que apoyaban a diferentes partidos a la presidencia, por lo que creaban manifestaciones, con esto se tuvo que crear una solución para estos nuevos hechos y crear grupos de antimotines.⁵




IMAGEN 8: MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

 ${\color{blue} \underline{https://d.elhorizonte.mx/nacional/policia-mexicana-es-reconocida-por-lainterpol/1699445}$

⁵ Obtenido de sitio web: El Universal "La Seguridad en un siglo" Seguridad Publica (enero,2000), consultado el 22 de agosto del 2018. Sitio Web: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/5976.html

1.2 LÍNEA DEL TIEMPO



La seguridad Espartana se encargaban de la seguridad, control y defensa del territorio espartano, en la imagen se muestra una escena donde los guerreros espartanos defienden su territorio ante un ataque en contra de su pueblo.⁶

IMAGEN 9: GUERREROS ESPARTANOS

https://abcblogs.abc.es/archivos-desclasificados/2017/04/25/cinco-mentiras-que-el-cine-te-hahecho-creer-sobre-los-espartanos-y-leonidas


El ejército romano se encargaba de pelear por la seguridad de sus territorios y en nombre de su emperador, además de pelear contra otros guerreros y fieras para espectáculo de su pueblo.⁷

IMAGEN 10: GLADIADORES ROMANOS.

http://www.cienciahistorica.com/2016/10/29/no-odio-los-romanos/

⁶ Obtenido de sitio web: Felipe Pigna "Guerreros Espartanos". Esparta (marzo,2019), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web: https://www.elhistoriador.com.ar/esparta/

⁷ Obtenido de sitio web: Dean Romero "Gladiadores". Roma (febrero, 2017), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web: https://guerrerosdelahistoria.com/gladiadores-honor-y-muerte-en-la-arena/



Seguridad en el Imperio Azteca Siglo XIII

El guerrero azteca era el guerrero más letal de Mesoamérica, los guerreros eran instruidos desde niños en el arte de la guerra y el manejo de armas, también se encargaban de proteger al pueblo, librar batallas en nombre de su rey "tlatoani", además de cobrar los tributos a su rey .8

IMAGEN 11: GUERREROS AZTECA.

https://guerrerosdelahistoria.com/guerrero-aguila-azteca/

La guardia española participaba en guerras que libraban para su rey en España, cuando las guerras concluían y eran ganadas por el ejército español tenían la orden de penetrar en tierras nuevas y colonizar.⁹

IMAGEN 12: GUARDIA ESPAÑOLA.


http://cafephilodedroite.blogspot.com/2013/05/trocadero.html

 $\underline{\text{https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/012/Ma.delCarmenVelazque}} \\ z.pdf$

Seguridad Periodo Colonial Siglo XVI

Obtenido de sitio web: Dean Romero "Guerrero Azteca". Imperio Azteca (abril, 2017), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web: https://guerrerosdelahistoria.com/guerrero-aguila-azteca/

⁹ Obtenido de sitio web: Ma. Del Carmen Velázquez "defensa de la nueva España". Época colonial (1982), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web:



México Independiente Siglo XIX

En el México Independiente se dio un choque de ideologías, el cual produjo cambios en el régimen policial con la creación de batallones en los cuales recayó la responsabilidad de vigilar la seguridad del ciudadano y de la capital..¹⁰

IMAGEN 13: MÉXICO INDEPENDIENTE.

http://historiamexegn.blogspot.com/2013/10/la-revolucion-de-independencia.html

Después de la revolución se establecieron los principios del ministerio público y se comienza a hablar de la policía judicial, con el fin de tener una policía profesional Y eficaz, y cada uno de los integrantes tenían que ser capacitados¹¹.

IMAGEN 14: REVOLUCIÓN MEXICANA.

https://israelleon.wordpress.com/2010/10/21/katz-y-pancho-villa/

Seguridad Revolución Mexicana
Siglo XX

Obtenido de sitio web: Timetoast "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2017), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.timetoast.com/timelines/mexico-prehispanico-siglos-800-a-1500

¹¹Obtenido de sitio web: Timetoast "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2017), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.timetoast.com/timelines/mexico-prehispanico-siglos-800-a-1500



México Siglo XXI

En la actualidad se continua con el reglamento de policía de 1941, esto se da con el surgimiento grupos de ciudadanos que apoyaban a diferentes partidos a la presidencia, por lo que creaban manifestaciones, con esto se tuvo que crear una solución para estos nuevos hechos y crear grupos de antimotines.¹²

IMAGEN 15: POLICÍA SIGLO XXL.

http://danielavilaruiz.com/sintesis-del-diagnostico-nacional-sobre-las-policias-preventivas-delas-entidades-federativas/

¹²Obtenido de sitio web: El Universal "La Seguridad en un siglo" Seguridad Publica (enero,2000), consultado el 22 de agosto del 2018. Sitio Web: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/5976.html

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento económico y expansión poblacional dentro del municipio de Tancítaro, fueron factores determinantes para que se incrementaran al mismo tiempo los problemas de inseguridad, aspectos negativos pero inherentes a la mejora económica del municipio.

A partir del 2001 se incrementó la inseguridad en el municipio, y el espacio asignado a la policía fue insuficiente, para la cantidad de usuarios que laboraban, por lo cual en el año 2017 se realizó una nueva estación de policía; siendo el presidente municipal el ciudadano Arturo Olivera.

La estación de policía que se creó en el 2017, debido a la demanda territorial y de población creciente, pero al igual que las instalaciones previas, fue rebasada por las necesidades, con falta de espacios físicos indispensables para un buen funcionamiento y atención del área respectiva.

Las instalaciones actuales incluyen áreas administrativas y de detención, que han resultado insuficientes para la demanda del municipio, ya que este debería contar además de lo existente, con un edificio de estancia, gimnasio, cancha de usos múltiples y casetas de vigilancia que no se encuentran en la actualidad.









IMAGEN 16: EVOLUCIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA TANCÍTARO

1.4 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL TEMA

La clasificación del tema elegido se tomó en base a las actividades y servicios que presta la actual estación, ya que dentro de la seguridad publica existen diferentes ramas desde, asesorías de reinducción, finanzas, peritos, investigación, agrupamiento, entre otras de la SSP "secretaria de seguridad pública "en las cuales nos arroja la siguiente clasificación:

Comandancia de la unidad básica de policía:
 La función de una unidad básica de policía es la de proteger a la comunidad, prevenir la comisión de delitos y detener actos ilícitos, por esta razón los

integrantes de la policía se deben regir estrictamente por sus normas y no dejar de resguardar la legalidad de las acciones.¹³

Unidad de análisis táctico:

El análisis táctico es el encargado de analizar situaciones existentes o algunas veces en curso y se encarga de dar soluciones posibles considerando tendencias y amenazas posibles para el equipo, formulando probabilidades y recomendaciones.¹⁴

¹³ Obtenido de sitio web: Clarin "Policia". Seguridad Publica (2017), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.clarin.com/opinion/deber-funcion-policia 0 Hy4-xeyUhl.html

¹⁴ Obtenido de sitio web: Sistemas Policiales "Inteligencia". Seguridad Publica (2010), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Police Information and Intelligence Systems Spanish.pdf

Unidad de investigación:

La unidad de investigación se encarga de "realizar tareas para diseñar, dirigir y operar sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de información policial, a fin de conformar bancos de datos que sustenten el desarrollo de acciones contra la delincuencia." (Federal 2017)

Unidad de operaciones:

Sitio Web:

La unidad de operaciones según su objetivo es de encargarse de operaciones especiales llevando a cabo desde su planeación, coordinación y ejecución.¹⁵

http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2014/Manuales/Manual%20Operaciones.pdf

Web:

<u>codigo.michoacan.gob.mx/directorios/directorio oficinas general cat.php?showdep =67</u>

Comandancia de la policía territorial ¹⁶:
 Este tipo de unidad debe contar con subcomisarias o puestos policiales, son encargados de un territorio y debe rendir cuentas a una Jefatura de policía responsable.¹⁷

 ¹⁵ Obtenido de sitio web: Policia Nacional "Operaciones Especiales". Seguridad
 Publica (2014), consultado el 24 de agosto del 2018.

Obtenido de sitio web: Secretaria de Seguridad Publica "Oficinas y directorios". Seguridad Publica (2016), consultado el 24 de agosto del 2018.

¹⁷ Obtenido de sitio web: Policía Municipal "Manual de Organización". Seguridad Publica (2016), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=4897379&fecha=28/10/1998

1.4.1 Definición del tema

En el municipio de Tancítaro existe una estación de policía la cual está compuesta por un edificio, que cuenta con los servicios de detención y administración, pero al sobrepasar los 10,000 habitantes, según SEDESOL, un municipio requiere de una estación que cumpla con los espacios suficientes para la prestación y la demanda de ese servicio.

La estación de policía actual, tiene los espacios que se requieren para un municipio con un número que va de los 5,001 a 10,000 habitantes, y en la actualidad Tancítaro cuenta con 31,100 habitantes según el INEGI 2016.

Una vez sobrepasando éste, el municipio se encuentra dentro del rango que va de los 10,001 a 50,000 habitantes,

por lo que es necesaria la creación de una unidad básica preventiva según la SSP (Secretaria de Seguridad Publica). 18

¹⁸ Obtenido de sitio web: Clarin "Policia". Seguridad Publica (2017), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.clarin.com/opinion/deber-funcion-policia_0_Hy4-xeyUhl.html

1.5 Análisis Tipológicos

Los siguientes edificios que se analizaran son de municipios o poblaciones similares al número de habitantes a los que se les debe brindar el servicio de seguridad, por lo que la selección de los casos nos permitirá obtener un primer programa arquitectónico acorde a los espacios requeridos para una estación de nivel básico; El cual cubre con las necesitadas tanto internas como externamente en estos lugares.

1.5.1 ESTACIÓN DE POLICÍA "MIZIEN"



IMAGEN 17: ESTACIÓN MIZIEN

https://satellites.pro/Spain_map#41.585398,2.175826,18



Esta estación se localiza sobre la calle Passeig de la Cerrada #51 en Palau-Solita I Plegamans 08184, Barcelona España.

Contexto: Palu-solitá i Plegamans se sitúa en la comarca del Vallés Occidental, en la provincia de Barcelona, tiene una gran influencia turística por el castillo de Plegamans y por ser sede de grandes multinacionales. El municipio tiene una población de 14,636 habitantes. La mayoría de las construcciones cercanas a la zona comparten una tipología de techos inclinados, así como la presencia de árboles. 19



IMAGEN 18: CONTEXTO MIZIEN

https://satellites.pro/Spain_map#41.585398,2.175826,18

¹⁹ Obtenido de sitio web: J'aime "Mizien". Seguridad Publica (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://es.db-city.com/España--Cataluña--Barcelona--Palau-solità-i-Plegamans

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: Oficinas de administración, estacionamiento, sala de juntas, salón de adiestramiento, baños, recepción con doble altura y dirección.





IMAGEN 19: ACCESO MIZIEN

https://www.archdaily.mx/mx/02-158578/estacion-de-policia-mizien

Forma: La forma de la estación en alzado se da en "T", pero en planta este se basa en dos módulos creando un patio que nos permite tener vistas a todo el edificio, el techo es plano y no a dos o tres aguas creando un remate visual, rompe con el entorno, de esta manera pierde el carácter de vivienda, tomando una esencia diferente a l contexto.






IMAGEN 20: DISTRIBUCIÓN MIZIEN

https://www.archdaily.mx/mx/02-158578/estacion-de-policia-mizien

A: Edificio de detención, administración y adiestramiento.

B: Estacionamiento

Tanto en la planta de conjuntó como en la planta interior como se muestra en la imagen 20 se maneja un espacio interior se maneja con una doble altura para comunicar todo el edificio.


Tecnologías: En esta estación predomina el uso del acero en muros, cuyo acabado en color oxido, concreto, y cristal con persianas o colores que impiden la vista hacia el interior.



IMAGEN 21: TECNOLOGÍAS MIZIEN

https://www.archdaily.mx/mx/02-158578/estacion-de-policia-mizien

Los sistemas constructivos usados son a base de perfiles de metal como se puede apreciar en las fotografías, el uso de zapatas mixtas, en piso y entrepiso el uso de concreto pulido, y en azotea el uso de losa acero.



1.5.2 ESTACIÓN DE POLICÍA "BELÉN"



IMAGEN 22: ESTACIÓN BELÉN

https://satellites.pro/Colombia_map#6.221690,-75.595999,18



Esta estación se localiza sobre la Carrera 73 con calle 14, Comuna 16 Belén, Medellín, Colombia.

Contexto: Medellín Colombia se sitúa en el centro del Valle de Aburrá, en la Cordillera Central, tiene una gran influencia turística por ser sede uno de los centros culturales más importantes de Colombia. El municipio tiene una población de 2,508,452 habitantes, aunque este rebasa el número de habitantes para nuestra estación esta fue creadas para brindar servicio a un sector de la ciudad. La mayoría de las construcciones cercanas a la zona comparten una tipología de techos inclinados, así como la presencia de árboles.²⁰



IMAGEN 23: CONTEXTO BELÉN

https://satellites.pro/Colombia_map#6.221690,-75.595999,18

²⁰ Obtenido de sitio web: Dane "Belén". comóvamos (enero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: calle interna, auditorio, comedor, cocina, gimnasio, plaza de armas, pasillo de acceso, estacionamiento, vigilancia, dormitorios múltiples y locales.





IMAGEN 24: ACCESO BELÉN

https://www.archdaily.mx/mx/02-130063/estacion-de-policia-belen-edu

Forma: La forma principal de la estación es un prisma rectangular elevado, en el edificio se divide en tres ejes uno primario que va en el centro con una doble altura y dos secundarios como corredores que conectan todos los espacios.




IMAGEN 25: DISTRIBUCIÓN BELÉN

https://www.archdaily.mx/mx/02-130063/estacion-de-policia-belen-edu

A: En un solo edificio se concentran todos los espacios que se requieren.

En la imagen 25 se muestra como está dividida la nave en tres ejes teniendo como característica principal el movimiento.

Tecnologías: En esta estación predomina el uso del tabicón en muros, concreto en acabado aparente, y acero como celosía que hace la función de para sol, además de servir como trampa visual.





IMAGEN 26: TECNOLOGÍAS BELÉN

https://www.archdaily.mx/mx/02-130063/estacion-de-policia-belen-edu

Los sistemas constructivos usados son a base de perfiles de metal como se puede apreciar en las fotografías, el uso de zapatas mixtas, en piso y entrepiso el uso de concreto pulido, y en azotea el uso de losa acero.



concreto

25

1.5.3 ESTACIÓN DE POLICÍA "JIJONA"



IMAGEN 27: ESTACIÓN JIJONA

https://satellites.pro/Spain_map#38.534628,-0.505376,18



Esta estación se localiza sobre la Av. Joan Fuster, 03100 Jijona, Alicante, España

Contexto: Jijona España se sitúa en interior de la provincia, en la comunidad de Valencia, conocido mundialmente por el dulce de turrón. El municipio tiene una población de 6,875 habitantes. La mayoría de las construcciones cercanas a la zona comparten una tipología de techos inclinados, así como la presencia de vistas a zonas montañosas.²¹



IMAGEN 28: CONTEXTO JIJIONA

https://satellites.pro/Spain_map#38.534628,-0.505376,18

http://www.hernandezrabal.com/espana/cvalenciana/alicante/jijona.htm

²¹ Obtenido de sitio web: Desconocido "Jijona". Jijona, consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web:

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: Espacios de usos restringidos, patio, vestuarios, sala, almacén.



IMAGEN 29: ACCESO JIJONA

https://www.archdaily.mx/mx/02-206054/reten-de-policia-local-y-espacio-polivalente-en-xixona-daniel-marti-natalia-ferrer-arquitectos

Forma: La forma principal de la estación es un prisma rectangular elevado, en el edificio se divide en tres ejes uno primario que va en el centro con una doble altura y dos secundarios como corredores que conectan todos los espacios.



IMAGEN 30: DISTRIBUCIÓN JIJONA

https://www.archdaily.mx/mx/02-206054/reten-de-policia-local-y-espacio-polivalente-en-xixona-daniel-marti-natalia-ferrer-arquitectos

A: En esta nave se encuentran espacios de uso restringido al que solo pueden acceder los usuarios y además de encontrar el estacionamiento al espacio abierto.

B: En este lugar se encuentran los espacios públicos como áreas administrativas.

C: En la última nave se encuentran los espacios de vestuarios, sala, almacén y dormitorios.

En la imagen 30 se muestra como está dividida el espacio en volúmenes interconectados teniendo como característica principal es la distribución.

Tecnologías: En esta estación predomina el uso del concreto en aparente, el uso de cristales con persianas, y el uso del acero en algunas columnas.



IMAGEN 31: TECNOLOGÍAS BELÉN

https://www.archdaily.mx/mx/02-206054/reten-de-policia-local-y-espacio-polivalente-en-xixona-daniel-marti-natalia-ferrer-arquitectos

Los sistemas constructivos usados son a base de perfiles de metal como se puede apreciar en las fotografías, muros de concreto y la sustracción en ventanales que enfatiza su horizontalidad.



1.5.4 ESTACIÓN DE POLICÍA "PUEBLA"



IMAGEN 32: ESTACIÓN PUEBLA

https://satellites.pro/Mexico_map#19.032130,-98.292572,17



Esta estación se localiza sobre el Camino a Cuayantla 1611, Tlaxcalancingo, Puebla.

Contexto: Tlaxcalancingo se sitúa en el municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. El municipio tiene una población de 38,541 habitantes. El contexto de la zona es mayormente de lotes baldíos parcelas y construcciones nuevas esta se encuentra sobre la carretera a Cuayantla.²²



IMAGEN 33: CONTEXTO PUEBLA

https://satellites.pro/Mexico_map#19.032130,-98.292572,17

²² Obtenido de sitio web: Desconocido "Tlaxcalancingo". Puebla (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: Oficinas de administración, estacionamiento, sala de juntas, salón de adiestramiento, baños, recepción con doble altura, dirección, además de contar con las instalaciones de tránsito y protección civil.



IMAGEN 34: ACCESO PUEBLA

https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/

Forma: La forma de la estación es en forma de un prisma rectangular que enfatiza una simetría, al igual que en la fachada y en planta este se basa en dos módulos creando divididos por un patio central formando una simetría similar a la de la fachada, además de ser una jerarquía por su monumentalidad con el contexto.





IMAGEN 35: DISTRIBUCIÓN PUEBLA

https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/

A: Edificio de detención, administración y adiestramiento.

B: En este edificio se encuentran las áreas de descanso, estancia y deporte para los tres servicios que se prestan dentro de él.

La distribución se da a partir de un eje que parte por medio de los dos edificios llevándonos hacia dos corredores laterales, el cual resalta el movimiento constante. **Tecnologías:** En esta estación predomina el uso del acero en muros, cuyo acabado en color oxido, concreto, y cristal con persianas o colores que impiden la vista hacia el interior.



IMAGEN 36: TECNOLOGÍAS PUEBLA

https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/

Los sistemas constructivos usados son a base de perfiles de metal como se puede apreciar en las fotografías, el uso de zapatas mixtas, en piso y entrepiso el uso de concreto pulido, y en azotea el uso de losa acero.



1.5.5 ESTACIÓN DE POLICÍA "GUADALAJARA"



IMAGEN 37: ESTACIÓN GUADALAJARA

https://satellites.pro/Mexico_map#20.660783,-103.345874,18



Esta estación se localiza sobre la Av. Dr. Roberto Michel 384, San Carlos, 44460, Guadalajara, Jalisco.

Contexto: Guadalajara se sitúa en la región central, en el estado de Puebla. El municipio tiene una población de

1,460,148 habitantes, esta estación fue creada para servir un sector de la ciudad, es conocida mundialmente por el tequila y los mariachis. El contexto de la zona es mayormente de una zona comercial, la mayor parte de la construcción de moderna y resalta la presencia de árboles.²³



IMAGEN 38: CONTEXTO GUADALAJARA

https://satellites.pro/Mexico_map#20.660783,-103.345874,18

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: Oficinas de administración, estacionamiento, sala de juntas, salón de adiestramiento, baños, recepción con

²³ Obtenido de sitio web: Desconocido "Guadalajara". Jalisco, consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/jalisco/guadalajara

doble altura, dirección, además de contar con las instalaciones de tránsito y protección civil.



IMAGEN 39: ACCESO GUADALAJARA https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/jalisco/guadalajara

Forma: La forma de la estación es en forma de un prisma rectangular, la composición se basa en un solo edificio en el que además de obtener una forma alargada las ventanas hacen un énfasis en su horizontalidad.



IMAGEN 40: DISTRIBUCIÓN GUADALAJARA

https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/jalisco/guadalajara

A:Edificio de detención, administración y estacionamiento.

Tecnologías: En esta estación predomina su horizontalidad, el uso de ventanas pequeñas para entrada únicamente de luz que limitan la vista hacia el interior y el uso de muros de tabique con aplanados lisos.

Los sistemas constructivos usados son a base de perfiles de metal como se puede apreciar en las fotografías, el uso de losa acero, piso de concreto y entrepiso el uso de concreto pulido, y en azotea el uso de losa acero.

Los sistemas constructivos usados son a base de perfiles de metal como se puede apreciar en las fotografías, el uso de zapatas mixtas, en piso y entrepiso el uso de concreto pulido, y en azotea el uso de losa acero.



1.5.6 ESTACIÓN DE POLICÍA "QUERÉTARO"



IMAGEN 41: ESTACIÓN QUERÉTARO

https://satellites.pro/Mexico_map#20.627518,-100.408930,18



Esta estación se localiza sobre la Calle Tláloc 102, Desarrollo San Pablo, 76130, Querétaro, Querétaro.

Contexto: Querétaro en el estado de Querétaro. El municipio tiene una población de 863,409 habitantes. El contexto de la zona es mayormente de comercial y construcciones nuevas esta se encuentra sobre la carretera a Tláloc.²⁴



IMAGEN 42: CONTEXTO QUERÉTARO
https://satellites.pro/Mexico_map#20.627518,-100.408930,18

²⁴ Obtenido de sitio web: Desconocido "Querétaro". Querétaro (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: Oficinas de administración, estacionamiento, sala de juntas, salón de adiestramiento, baños, recepción, dirección y estacionamiento.



IMAGEN 43: ACCESO QUERÉTARO

 $\underline{http://www.queretaro.gob.mx/municipios.aspx?q=RrRbGx+QAUgDLhK1VcwWPw}$

Forma: La forma de la estación es en forma de un prisma rectangular que enfatiza una simetría, al igual que en la fachada y en planta este se basa en un rectángulo creando una forma simétrica, además de ser una jerarquía por su monumentalidad con el contexto.




IMAGEN 44: DISTRIBUCIÓN QUERÉTARO

http://www.queretaro.gob.mx/municipios.aspx?q=RrRbGx+QAUgDLhK1VcwWPw

A: Edificio de detención, administración y adiestramiento.

Tecnologías: En esta estación predomina el uso del concreto en muros, cuyo acabado en color azul que son los colores de la policía en México y el acero.

Los sistemas constructivos usados son a base de columnas y muros de concreto, las ventanas horizontales que rompen con la verticalidad del edificio, además de ser un remate visual ya que sobresale del contexto.



1.5.7 ESTACIÓN DE POLICÍA "TANCÍTARO"



IMAGEN 45: ESTACIÓN TANCÍTARO

https://satellites.pro/Mexico_map#19.329971,-102.353755,18



Esta estación se localiza sobre el Camino Uruapan - El Copetiro, Tancítaro, Michoacán.

Contexto: Tancítaro es cabecera municipal del municipio, en el estado de Michoacán. El municipio tiene una población de 31,100 habitantes, es conocido mundialmente como la auténtica capital del aguacate. El contexto de la zona es mayormente de comercial, vivienda con la característica techos a dos aguas y la presencia de árboles.²⁵



IMAGEN 46: CONTEXTO TANCÍTARO

https://satellites.pro/Mexico_map#19.329971,-102.353755,18

²⁵ Obtenido de sitio web: Desconocido "Tlaxcalancingo". Puebla (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-Ocampo/Tancitaro/Tancitaro/

Función: El programa arquitectónico de esta estación es el siguiente: Oficinas de administración, estacionamiento, sala de juntas, baños, recepción con doble altura, dirección.



IMAGEN 47: ACCESO TANCÍTARO

http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-Ocampo/Tancitaro/Tancitaro/

Forma: La forma de la estación es en forma de un prisma trapezoidal, y en planta este se basa en un módulo rectangular, además de ser una jerarquía por su monumentalidad con el contexto.





IMAGEN 48: DISTRIBUCIÓN TANCÍTARO

https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/

A: Edificio de detención, administración y dirección y sala de espera.

La distribución se da a partir de dos ejes principales que parte por medio del edificio el cual distribuye los espacios sobre corredores. **Tecnologías:** En predomina el uso del concreto armado en todo el edificio, la monumentalidad del edificio hace que este resalte del contexto creando una jerarquía.



IMAGEN 49: TECNOLOGÍAS TANCÍTARO

http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-Ocampo/Tancitaro/Tancitaro/

Los sistemas constructivos usados son a base del vaciado de concreto, en terminación aparente en algunas áreas como se puede apreciar en las fotografías, piso de concreto.



	Mizien	Belén	Xixona	Puebla	Guadalajara	Querétaro	Tancitaro
M2 construcción	450.00	4,908.00	842.00				305.28
Movilidad	Х	X	X				
No. De pisos	2	1	2	3	2	4	2
Comedor	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas	X	X	X	X	X	X	X
Sala de juntas	X	X	X	X	X	X	X
Estacionamiento	X	X	X	X	X	X	X
Baños	X	X	X	X	X	X	X
Gimnasio	Χ	X	X	X			
Áreas verdes		Х			X		

TABLA 1 COMPARACIÓN DE CASOS ANÁLOGOS

En la tabla se muestran los diferentes espacios que existen en las estaciones que fueron analizadas, esto nos ayuda a tener un primer acercamiento al programa arquitectónico para nuestra estación, además de los diferentes tipos de distribución en las que se da.

CONCLUSIÓN

A lo largo del tiempo tanto en nuestro municipio, como en todo lugar los problemas de seguridad han ido cambiando, es por ello que el buen funcionamiento de las instalaciones debe ser las adecuadas, para que los equipos de seguridad estén preparados para los futuros cambios en este sector, y poder brindar un buen servicio tanto internamente como externamente.

2.0 MARCO

SOCIO-ECONÓMICO

En esta sección se muestran los análisis realizados en el Municipio de Tancitaro Michoacán, abordando la situación en datos sociales, económicos y culturales. Esto con la finalidad de obtener un panorama amplio mediante datos reales. De esta forma nuestro proyecto se basará en hechos fundamentados y nos enfrentaremos al problema existente de la mejor manera posible.

2.1 TANCÍTARO

2.1.1 POBLACIÓN

Tancítaro de Medellín consta de aproximadamente 31,100 habitantes lo que representa el 0.7% de la población total del estado de Michoacán. Consta con una superficie de 716.407 km², por lo cual su densidad es de 43.41habitantes por km².




IMAGEN 50: AREA DE ESTUDIO

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Tancitaro_en_Michoacan.svg



GRAFICA 1: POBLACIÓN POR EDADES

En la gráfica no.1 se representa la población por edades en la que se muestran las barras en color naranja para las mujeres y en azul para hombres, demostrando una ascendencia continua en la población, teniendo un porcentaje del 49.2% del total es de mujeres y el 50.8% de hombres.²⁷


En el desarrollo dentro del municipio de Tancítaro tiene un crecimiento anual de 1.16% en la población, con los datos obtenidos de INEGI y CONAPO obtenemos un total de 45,000 habitantes en el municipio para el año 2030.

²⁶Obtenido de sitio web: CONEVAL, consultado el 12 de noviembre del 2019. Sitio Web: https://www.datatur.sectur.gob.mx/itxef_docs/mich_anuario_pdf.pdf

²⁷ Obtenido de sitio web: CONEVAL, consultado el 12 de noviembre del 2019. Sitio Web: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2000/MICH/16083-00.pdf

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

En el municipio de Tancítaro se cuenta con una economía baja está se da a partir de los 12 años en los que solo el 38.12% de la población es laboralmente activa en los que el 55.02% es de hombre, el 21.88% mujeres. 28



GRAFICA 2: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA



GRAFICA 3: POBLACIÓN POR OCUPACIÓN


ttps://mexico.pueblosamerica.com/michoacan-de-ocampo/tancitaro/

²⁸ Obtenido de sitio web: Pueblos de América "Tancitaro". Seguridad Publica (2015), consultado el 12 de noviembre 2019. Sitio Web:

ECONOMÍA POR SECTOR

En el municipio de Tancitaro Michoacán las actividades económicas principales se basan en la agricultura, ganadería, comercio, turismo y la exportación del aguacate.

La población trabaja principalmente en el sector primario, es decir en la agricultura y ganadería, principalmente en la agricultura que es el 65% de los ingresos económicos al municipio, que equivale a 20,215 habitantes, de los cuales la producción agrícola entra en todos los sectores primario secundario y terciario ya que se exporta la materia y se comercia internamente. El sector secundario ocupa un 20% de la economía que equivale a 6,220 habitantes y el sector terciario obtiene el 15% restante que nos da un total de 4,665 habitantes.²⁹



GRAFICA 4: SECTORES ECONOMICOS EN TANCÍTARO

 $\label{local/Packages/MicrosoftMicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/o2742645\%20(1).pdf} \\ file:///C:/Users/Juan\%20Manuel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/o2742645\%20(1).pdf$


 $^{^{29}}$ Gobierno del Estado "Tancitaro". Tancitaro (2012), consultado el 01 de septiembre del 2018. Sitio Web:

CONCLUSIÓN

El crecimiento económico y poblacional trajo consigo un mayor crecimiento en los casos delictivos dentro del municipio, esto se da con el incremento en el número de habitantes que a su vez provoco una expansión de la mancha urbana, al mismo tiempo se requiere de un mayor préstamo de servicios de seguridad en el municipio, para cada uno de los diferentes sectores que se analizaron sobre las ocupaciones realizadas por los habitantes.

2.1.2 CASOS DELICTIVOS EN TANCÍTARO

De acuerdo con INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en el estado de Michoacán año 2010 la tasa de actos delictivos era de 15,469.00 habitantes por cada 100 mil habitantes y en el 2016 hubo 26,366.00 habitantes por cada 100 mil habitantes. Por lo tanto, del 2010 al año 2016 se tuvo un incremento del 70.41% de actos delictivos llegando a los 26,366 habitantes involucrados en la inseguridad. Por lo tanto, de acuerdo a la población total de Michoacán que es de 4,584,471 habitantes, a Tancitaro le corresponde un porcentaje de población del 0.68% de la población total según el INEGI.³⁰




GRAFICA 5: INCREMENTO DE CASOS DELICTIVOS EN TANCÍTARO

30 Obtenido de sitio web: INEGI "Seguridad Publica". Victimización (2016),

consultado el 12 de noviembre del 2019.

Según un estudio realizado por la ENVIPE mide los delitos desde los más representativos como delincuencia organizada, narcotráfico, hasta fraudes bancarios, robos y asaltos, en una encuesta realizada en el 2018 se estimaron porcentajes según el tipo de casos el cual arrojo los datos que ase representan en la gráfica no.6.31



GRAFICA 6: PORCENTAJE POR TIPOS DE DELITO

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_mich.pdf

Sitio Web: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/victimizacion/

³¹ Obtenido de sitio web: INEGI "Seguridad Publica". Victimización (2016), consultado el 12 de noviembre del 2019. Sitio Web:

ESTACIONES DE POLICÍA

En la actualidad el municipio cuenta con dos estaciones de policía de nivel de tenencia estas estaciones son diseñadas para un municipio con una población menor a 10,000 habitantes.

Una de las estaciones existentes se encuentra sobre la calle galeana a 150 metros del centro de la cabecera municipal, esta solo cuenta con el servicio de barandillas y esta llega a atender un máximo de 5 casos a la semana.



IMAGEN 51: ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO

La segunda estación se creó con la finalidad de cubrir con las necesidades del municipio está actualmente solo cuenta con los servicios de barandillas, administración y tránsito, pero esta debería contar con áreas inexistentes como los son áreas de dormitorios, gimnasio, cancha de usos múltiples, salas de visita, regaderas, estacionamiento, entre otras.



IMAGEN 52: ESTACIÓN DE POLICÍA CARRETERA URUAPAN - COOPETIRO

Entre las dos estaciones cubre un 60% de los servicios que se requieren hacia la población, ya que las instalaciones actuales no cubren la demanda para que se tenga un mayor número de policías el cual debe estar entre los 80 a 100 policías en servicio diario por jornada y solo se tiene un numero de 50 en turno.




IMAGEN 53: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL

El mayor número de casos delictivos se dan en las afueras del municipio, en el que se dan con más frecuencia asaltos y robos a mano armada en las colindancias con los municipios de Uruapan, Periban, Buena Vista y Apatzingán, representados con color rojo en la imagen 54.




IMAGEN 54: AREAS CON MAYOR NÚMERO DE CASOS DELICTIVOS

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Tancitaro_en_Michoacan.svg


2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO

Para el análisis cualitativo se realizó un estudio de campo para recabar información aplicando encuestas a la población en general y una entrevista al comandante en curso de la estación de policía del municipio de Tancítaro.


2.2.1 ENCUESTAS

La encuesta es una de las metodologías más comunes para recolectar información de diferentes individuos, para este estudio utilizamos el método Mitofsky, el cual nos arrojó un numero referido al número de usuarios que pertenecen a una estación de policía incluyendo personal, reos, policía y población en general


GRAFICA 7: ¿CON EL CAMBIO DE SEGURIDAD QUE HUBO DENTRO DEL MUNICIPIO QUE TAN SEGURO SE SIENTE?




GRAFICA 8: ¿Es confiable el nuevo cuerpo de seguridad pública?





GRAFICA 9: ¿DESDE SU PERCEPCIÓN LA POLICÍA CUMPLE CON SUS ACTIVIDADES ADECUADAMENTE?






Grafica 11: ¿Considera que los agentes que se encuentran actualmente son suficientes?





GRAFICA 13: ¿CREE CONVENIENTE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL EL CUAL CONTENGA TODOS LOS ESPACIOS NECESARIOS EN UN SOLO LUGAR?



Análisis directo

En este apartado se muestran observaciones hechas en sitio en el que nos basamos en un protagonista, actores y usuarios, para esto también se entorno el entorno en el que la policía realiza sus actividades y la manera en las que la hacen esto con la finalidad de saber de conocer las necesidades de los que utilizan las instalaciones, en este apartado también se realizó una entrevista al encargado del área de seguridad publica en el cual nos revelan datos que nos sirven para ver la extensión del problema.

Preguntas:

¿Considera que los agentes que se encuentran actualmente son suficientes?

¿Cree necesaria la integración de un espacio para la preparación de nuevos miembros?

¿Con cuantas unidades móviles cuentan?

¿Cuántos agentes hay en este departamento?

¿Cuántos policías laboran por turno?

¿Qué número de reos entran en las instalaciones semanalmente?


¿Es suficiente el espacio para el numero de reos que ingresan?

Espacio: Las observaciones se realizaron dentro de las instalaciones de la "Unidad de Seguridad Pública".

Actores: Policías, administración, reos.

Protagonistas: Policías

Las observaciones realizadas en el sitio fueron a partir de las 7:30 de la mañana que es la hora en que los agentes comienzan a laborar a partir de ese horario surgieron varias actividades, al parecer todas eran enfocadas principalmente a elementos de atención inmediata como es el cuidado de las colindancias del municipio, en una ocasión tuvimos la oportunidad de observar cuando se llevó a cabo una de estas acciones como punto importante fue ver como se entorpecía el movimiento rápido de los agentes ya que muchos espacios han sido adaptados para las necesidades que hay dentro de las instalaciones como por ejemplo tenemos lo que era la sala de juntas se convirtió en un espacio de dormitorios temporal.



Por otro lado observamos el entorno un dato curioso era que todas la ventanas estaban cubiertas por plásticos negros que no permitían el paso de la luz ni poder observar al interior, al preguntar el motivo por el cual hacían esto respondieron que las ventanas hacia la calle ver que se hacia adentro podían ser atacados por esos lugares y dejarlos vulnerables, otro punto muy importante era el calor y el sol, se refugiaban debajo de árboles que proporcionaban sombra o se situaban en la segunda planta del edificio dentro de los dormitorios ya que es un lugar fresco y con poca luz.

Otro espacio faltante es el comedor ya que a la hora de tomar sus alimentos sale un encargado de traer la comida para todos al llegar todos se situaron en la sala de espera ya que no hay un lugar existente para hacerlo.

Por la tarde del día sábado 08 de septiembre de 2018 ingresaron a un detenido a barandillas y anteriormente habían llegado con una persona y nos percatamos el ingreso de ellos fue diferente y su registro, si es por conducta desordenada se entra por la parte trasera del edifico ya que ellos no tienen otro

problema en el cual deban acudir a las áreas administrativas y si es un caso en el que se tiene que tomar datos se llega por la entrada principal en la que se le toma sus datos y la testificación del detenido.

Por el bien de los detenidos, antes de su ingreso son llevados con un médico de protección civil una vez ya registrados y puestos en observación por un médico son ingresados según su delito.



Entrevista:

 ¿Considera que los agentes que se encuentran actualmente son suficientes?

Los agentes no son suficientes para cubrir el municipio, actualmente existen 80 miembros de seguridad publica, cuando los necesarios para cubrir el terretorio de tancitaro deberian ser de 200.

2. ¿Cree necesaria la integración de un espacio para la preparación de nuevos miembros?

Es necesario un área en el cual se le imparta la capacitación teórica para la preparación de nuevos integrantes.

3. ¿Con cuantas unidades móviles cuentan?

Por lo regular hay 30 unidades móviles contando los autos de uso privados tanto de la administración como de los agentes.

4. ¿Cuántos agentes hay en este departamento?

Existen 80 agentes de policía, 20 de administración y 10 por turno de tránsito.

5. ¿Cuántos policías laboran por turno?

Laboran 35 agentes por turno

6. ¿Qué número de reos entran en las instalaciones semanalmente?

Se ha llegado a un máximo de 12 reos en una semana

7. ¿Es suficiente el espacio para el numero de reos que ingresan?

Si es suficiente por el momento cuentan con una capacidad de 16 reos dentro de las instalaciones

3.0 MARCO

FÍSICO - GEOGRÁFICO

En esta sección se muestran los análisis realizados en medio físico natural, así como en el medio físico artificial, que se encuentran en el entorno donde se sitúa nuestro proyecto, tomando en cuenta las características del sitio como son los análisis climáticos y cualidades del lugar, que nos ayudarán en el desarrollo de nuestro proyecto.

3.1 LOCALIZACIÓN

MACRO LOCALIZACIÓN

Michoacán de Ocampo es uno de las 32 entidades federativas. Este colinda al oeste con Colima y Jalisco, al norte con Guanajuato y Querétaro, al este con el estado de México y al sureste con guerrero.


Altitud: 2.080 MSNM

Longitud: O -102° 21' 50"

Latitud: N 19° 20' 13"

MICRO LOCALIZACIÓN

El municipio de Tancítaro de Medellín se encuentra dentro del estado de Michoacán de Ocampo sobre el cinturón volcánico, al oeste del estado, dentro de la región de la meseta purépecha. Al norte colinda con el municipio de Uruapan y Periban, al oeste Buena Vista, al Sur con Apatzingán y al este con Nuevo Parangaricutiro y Parácuaro.



UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA

La ubicación de la actual estación de policía es al sur de la cabecera municipal de Tancitaro Michoacán, sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en las afueras de la carretera Uruapan – Tancitaro, colinda con el vivero municipal, protección civil.




IMAGEN 56: UBICACIÓN DE ESTACÓN DE POLICÍA

3.2 MEDIO FÍSICO NATURAL

3.2.1 CLIMA

El clima se define por un conjunto de características que son propias de un lugar y estas se dan por la latitud, longitud, relieve, distancia con el mar y vegetación, estos factores climáticos interfieren en el diseño de nuestro proyecto, tales como son temperatura, vientos dominantes, precipitación y humedad.

El clima de Tancítaro es semicálido subhúmedo con lluvias en verano. Tiene una temperatura anual de 20°, y una precipitación de 1020 mm.

TEMPERATURA

La temperatura se encontrará expresada en °C para este trabajo de investigación, con la ayuda de Termopreferendum que nos muestra la temperatura las 24 horas del día a lo largo del año, en color azul son las temperaturas bajas, en blanco las horas de confort y en rojo las horas con mayor temperatura.

El mes con mayor temperatura es mayo que alcanza un máximo de 26.5° y se presenta la sensación de calor durante 5 horas al día a partir de las 12:00 horas.

Dentro de las temperaturas más bajas se presentan en los meses de diciembre y enero que llegan a los 4.8° y con una sensación de frio de 17 horas al día.

El periodo de confort se presenta durante la mayor parte del año con una duración de 7 horas al día son excepción de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, tomando en cuenta que la temperatura para un área de trabajo es de los 20° y 25°C.

Lo que nos lleva a pensar en enotecnias para controlar la sensación de calor durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Tomando en cuenta los horarios laborales de oficinas son de 8:00 a 15:00 horas se debe bajar la sensación de calor en 3° a 5° en el área de oficinas.


HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MES		-	3	,	J	٥	,	٥	•	10		14	15		2	10	"	10	10	20	21	22	20	24
ENERO .	9.1	7.37	6.58	5.99	5.39	4.8	5.59	6.58	9.95	16.1	19.7	21.6	23.2	24.6	23.808	23	20.8	18.5	15.9	13.3	12.1	10.7	9.75	8.96
FEBRERO	10.5	8.18	7.33	6.68	6.04	5.4	6.26	7.33	11	17.6	21.5	23.6	25.3	26.8	25.944	25.1	22.7	20.2	17.4	14.6	13.3	11.8	10.8	9.89
MARZO	11.1	9.6	8.74	8.09	7.45	6.8	7.66	8.74	12.4	19.1	22.9	25.1			27.44	26.6	24.2	21.6	18.8	16	14.8	13.3	12.2	11.3
ABRIL	12.7	11.8	11	10.3	9.72	9.1	9.92	11	14.5	20.8	24.6	26.6			28.876	28.1	25.8	23.3	20.6	18	16.7	15.3	14.3	13.4
MAYO	14	13.6	12.9	12.3	11.8	11.2	11.9	129	16	21.7	25	26.8	28.3	29.6	28.864	28.1	26.1	23.9	21.5	19.1	18	16.7	15.8	15.1
JUNIO	14.5	14	13.4	12.9	12.5	12	12.6	13.4	16.1	20.9	23.7	25.3	26.5	27.6	26.976	26.4	24.6	22.8	20.7	18.7	17.8	16.7	15.9	15.3
JULIO	13.9	13.6	13.1	12.7	12.2	11.8	12.4	13.1	15.5	19.9	22.5	23.9	25	26	25.432	24.9	23.3	21.6	19.8	17.9	17.1	16.1	15.4	14.8
AGOSTO	13.9	13.2	12.7	12.2	11.8	11.4	12	127	15	19.3	21.8	23.2	24.3	25.3	24.744	24.2	22.7	21	19.2	17.4	16.5	15.6	14.9	14.3
SEPTIEMBRE	13.3	13	12.5	12.1	11.7	11.3	11.8	125	14.8	18.9	21.3	22.6	23.7	24.6	24.068	23.5	22.1	20.5	18.7	17	16.2	15.3	14.6	14.1
OCTUBRE	11.9	122	11.6	11.1	10.7	10.2	10.8	11.6	14.2	19	21.8	23.3	24.5	25.6	24.984	24.4	22.7	20.8	18.8	16.8	15.9	14.8	14.1	13.4
NOVIEMBRE	9.93	9.07	8.34	7.79	7.25	6.7	7.43	8.34	11.4	17.1	20.4	22.2	23.6	24.9	24.172	23.4	21.4	19.3	16.9	14.5	13.4	12.2	11.3	10.5
DICIEMBRE	7.82	7.41	6.61	6.01	5.4	4.8	5.6	6.61	10	16.3	19.9	21.9	23.5	24.9	24.096	23.3	21.1	18.7	16.1	13.4	12.2	10.8	9.83	9.02

TABLA 2: TABLA DE TEMPERATURA TERMOPREFERENDUM

VIENTOS

Los vientos en el municipio provienen del suroeste con dirección al noreste, la velocidad media va de los 12 a 19 km/hr como se muestra en la gráfica 7.

Los meses con mayor velocidad son marzo y abril que presentan vientos durante 5 días con una velocidad de 28 km/hr.




GRAFICA 14: VIENTOS DOMINANTES

Los vientos dominantes se usarán para bajar la sensación de calor con ventilación cruzada, siendo esta una enotecnia.

PRECIPITACIÓN

En Tancitaro se tiene una precipitación pluvial anual de 1020.8mm., los meses más lluviosos son julio y agosto con una precipitación de los 238 a 249.3 mm. Y en los meses más bajos esta entre los 3.7mm a 82 mm.

En las épocas con menos lluvia se encuentra marzo y abril que muestran una precipitación de .01 a 1.7 mm. siendo los meses más secos del año.



GRAFICA 15: PRECIPITACIÓN

MES	Normal (mm)
Enero	18.1
Febrero	6.7
Marzo	1.7
Abril	0.1
Mayo	1.3
Junio	169
Julio	249.3
Agosto	238
Septiembre	218.2
Octubre	82.2
Noviembre	16.3
Diciembre	3.9
ANUAL	1020.8 mm.

TABLA 3: TABLA DE PRECIPITACIÓN MENSUAL

Conocer la precipitación nos sirve para conocer la cantidad de agua que se tendrán sobre nuestras bajantes pluviales y poder aprovecharlas en nuestro proyecto como almacenamiento en cisternas.


ASOLEAMIENTO

En la gráfica solar se muestra la inclinación del sol por las etapas del año, en la primavera sobre todo el mes de mayo se muestra como el sol se inclina al norte aproximadamente 70° que se ubica de 1 pm a 5 pm provocando que se sienta con mayor intensidad el calor al pasar por estas horas.

Por otro lado, en invierno en los meses de diciembre y enero se encuentra más frio ya que el sol se inclina aproximadamente 20° al sur.

Durante las horas de calor que existen durante todo el año el sol se muestra inclinado al sur este.

Conocer el recorrido que hace el sol sobre el lugar donde se loclizara nuestro proyecto nos ayudara a tomar decisiones sobre la apertura de vanos o en dado caso que se tengan que proponer en un lugar que afecte el confort de los usuarios poder proponer alguna solucion y evitart problemas futuros.



GRAFICA 16: GRÁFICA SOLAR

3.2.1 **SUELO**

TOPOGRAFÍA

La altura de la localidad de Tancitaro es de 2080 m.s.n.m. con una elevación prolongada hacia el noreste de 80 m. llegando a una altura total de 2200 m.s.n.m. y la zona suroeste se encuentra en los 2100 m.s.n.m. que es la mayor parte del poblado. (INEGI 2016)




IMAGEN 57: TOPOGRAFÍA CABECERA MUNICIPAL TANCÍTARO

EDAFOLOGÍA

El tipo de suelo del municipio se basa principalmente en andosol que es de una productividad agrícola regular y con una gran capacidad de retención de agua.

En el lugar se encuentra un tipo de suelo llamado "loess" que es limo arenoso que es suelo que es muy firme a duro, también es ideal para la siembra por su gran detención de humedad y fertilidad.



- Andosol
- Regosol
- Lepsol

IMAGEN 58: MAPA DE EDAFOLOGÍA

https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/#

FLORA

La flora se basa en lo permanente que está compuesta por pino, encino, oyamel y junípero que son de la región un cultivo que se introdujo al municipio y es el que se encuentra con más abundancia es el aguacate.

La flora de la región se ha visto afectada por la agricultura y el cambio de uso de suelo en específico por la planta del aguacate, aunque también áreas que anteriormente eran forestales ahora pertenecen a huertos de durazno, pera y manzana.³²

					Г		
ESPECIE	F	I ONI	ACIO			COLOR DE FOLLAGE	FORMA
S	(PINUS	PSEU	OOSTROBUS	3)	,	VERDE OBSCURO	CONICA
TIPO	ÁRBOL	SO	÷Ċ-	RESISTENTE AL SOL	CARACTERISTICAS	COLOR DE FLOR	
ORIGEN	NA TIVA	REQUERIMIENTOS	•••	CADA 7 A 15 DIAS	CARACTE	N/A SOMBRA DENSA	
NOM	PROTEGIDA	22		SUELO LOES		ALTURA 15 METROS	
ESPECIE	PIN	IO CH	AMAITE			COLOR DE FOLLAGE	FORMA
ESPE	(PINU	S MOC	TEZUMAE)			VERDE OBSCURO	CONICA
TIPO	ÁRBOL	LOS	÷Ċ.	RESISTENTE AL SOL	CARACTERISTICAS	COLOR DE FLOR	
ORIGEN	NA TIVA	REQUERIMIENTOS		CADA 7 A 15 DIAS		SOMBRA DENSA	
MOM	PROTEGIDA	REQU		SUELO LOES		ALTURA 15 METROS	
SE	PI	NO A	ZTECA			COLOR DE FOLLAGE	FORMA
ESPECIE	(PII	NUS TE	EOCOTE)			VERDE OBSCURO	CONICA
TIPO	ÁRBOL	. 80		RESISTENTE AL SOL	CARACTERISTICAS	COLOR DE FLOR	
ORIGEN	NA TIVA	REQUERIMIENTOS		CADA 7 A 15 DIAS	CARACTE	SOMBRA DENSA	
MOM	PROTEGIDA			SUELO LOES		ALTURA 15 METROS	

TABLA 4: FLORA NATIVA DE TANCÍTARO

³² Obtenido de sitio web: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2017), noviembre del 2019. Sitio Web: https://www.gob.mx/conanp/prensa/el-area-de-proteccion-de-flora-y-fauna-pico-de-tancitaro-cuenta-con-plan-de-manejo-de-fuego

ESPECIE		FLOR DE	JA ZMÍN			COLOR DE FOLLAGE	FORMA
Si -	(PHIL	ADELPHU	IS MEXICAN	US)	1	VERDE OBSCURO	DENSA
TIPO	TREPADORA	8	·ò:-	RESISTENTE AL SOL	CARACTERISTICAS	COLOR DE FLOR	1. *·
ORIGEN	NATIVA	REQUERIMIENTOS		CADA 3 DIAS	CARACTE	BLANCA SOMBRA DENSA ALTURA	3x
NOM	PROTEGIDA	22		SUELO LOES		10 METROS	
ESPECIE	F	LOR DE	SAN JOSÉ			COLOR DE FOLLAGE	FORMA
ESPE		(ALCEA	ROSEA)		0	VERDE OBSCURO	ALARGADA
TIPO	ARBUSTO	80.	Ò.	RESISTENTE AL SOL	CARACTERISTICAS	COLOR DE FLOR BLANCA	1 / 1
ORIGEN	NATIVA	REQUERIMIENTOS		CADA 3 DIAS		SOMBRA DENSA	
NOM	PROTEGIDA	REGI		SUELO LOES		ALTURA 1 METROS	26
ESPECIE		LECHU	GUILLA			COLOR DE FOLLAGE	FORMA
ESPE	(A	GAVE INA	EQUIDENS)			VERDE OBSCURO	OVOIDE
TIPO	ARBUSTO	SO	-Ò-	RESISTENTE AL SOL	RISTICAS	COLOR DE FLOR	W. Carlotte
ORIGEN	NATIVA	REQUERIMIENTOS	**	CADA 7 A 15 DIAS	CARACTERISTICAS	SOMBRA LIGERA	
MOM	PROTEGIDA	REG		SUELO LOES		ALTURA 0.60 METROS	The same of the sa

TABLA 5: FLORA NATIVA DE TANCÍTARO 1

FAUNA

La fauna al igual que la flora está siendo afectada por la deforestación y el cambio de uso de suelo, aun así, cuenta con diversas especies y algunas de ellas en peligro de extinción como lo son:³³

- Gavilán de Cooper
- Clarín jilguero
- Salamandra o ajolote cabeza chata
- Rana fisgona de Pátzcuaro
- Tuza michoacana
- Rata cambalachera de Tancitaro



IMAGEN 59: FAUNA ENDÉMICA DE TANCÍTARO

https://www.gob.mx/conanp/prensa/el-area-de-proteccion-de-flora-y-fauna-pico-de-tancitaro-cuenta-con-plan-de-manejo-de-fuego

³³ Obtenido de sitio web: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2017), noviembre del 2019. Sitio Web: https://www.gob.mx/conanp/prensa/el-area-de-proteccion-de-flora-y-fauna-pico-de-tancitaro-cuenta-con-plan-de-manejo-de-fuego

3.3 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL


3.3.1 EQUIPAMIENTO URBANO

Para este apartado se utilizó la metodología mencionada en el libro la imagen de la ciudad del autor Kevin Lynch³⁴

CIRCULACIONES

La carretera Uruapan – Copetiro es la calle principal la cual cruza toda la localidad. Por otro lado, existen dos calles secundarias que cruzan Tancitaro y conducen a otras comunidades, una de ellas es la calle Rayón la cual conduce a la comunidad conocida como Zirimondiro y la calle Salazar que conduce hacia la comunidad de Santa Catarina.

Las calles terciarias solo conectan distintos puntos de la localidad de las cuales existen 3 que son las más transitadas Francisco I. Madero, Galeana y Progreso, todas las calles tanto primarias, secundarias y terciarias cuentan con banquetas para la circulación de los peatones.





³⁴ Lynch, K.(2015) Imagen de la ciudad. Rústica

Bordes

Los bordes o limitaciones de Tancitaro se tomarán las creadas por el hombre como lo es la carretera Uruapan – Copetiro en donde se interceptan con la calle Salazar creando un límite entre la zona sur de la localidad convirtiéndolo en el borde más importante del lugar ya que se encuentra la carretera más importante de Tancítaro que nos lleva a los municipios de Uruapan y la otra a Buenavista-Apatzingán.

En la zona Norte se encuentra un borde que pasa por la carretera que va a Uruapan y a la comunidad de Zirimondiro y el borde Oeste que lleva a la carretera Periban y la otra Buena Vista-Apatzingán.



Sur
Norte
Oeste

HITOS


Los hitos son elementos que sirven como orientación en un espacio urbano como monumentos y edificaciones.

Los hitos existentes dentro de loa localidad de Tancitaro son de carácter religioso, deportivo, educativo y social. Entre algunos de ellos se encuentran monumentos como la glorieta

del aguacate.

- Unidad Deportiva Tancítaro
- Prescolar María Rosa
- H. Ayuntamiento Municipal
- Mercado Municipal
- Plaza Municipal
- Templo de San Francisco de Asís
- Monumento al aguacate
- Centro de Salud Tancítaro
- Cecytem
- Primaria José María Morelos
- o Gasolinera
- Colegio Guadalupe
- Secundaria Técnica
- Monumento Capital Mundial del Aguacate

IMAGEN 62: HITOS



NODOS

Los nodos son puntos estratégicos de un lugar como lo son cruces en sitios importantes.

La calle principal que atraviesa a Tancitaro es la calle conocida como José María Morelos, es en la cual se encuentran en su mayor parte los nodos ya que cuenta con cinco de los once existentes de la localidad por lo que conecta los extremos y se toma como un tramo de la carretera Uruapan – Copetiro, además de que cuenta con la zona en la que se concentran mayormente los comercios como lo son farmacias, tiendas de ropa, abarrotes , papelerías y además de que unen los sitios más importantes como la plaza principal, la iglesia, el mercado municipal y el H. Ayuntamiento Municipal.

Sobre la calle Francisco I. Madero existen otros 4 nodos, situados a un costado de la plaza principal que es otro de los puntos de comercio importantes. Por otro lado, en la calle en la calle Salazar existen tres nodos que son importantes por la conexión que tienen hacia otras comunidades.




- Nicolás Bravo /
- Francisco I. Madero /
- Salazar / Matamoros
- Francisco I. Madero /
- José María Morelos /
- José María Morelos /

- José María Morelos / Francisco I.
- José María Morelos / Hidalgo
- José María Morelos / Matamoros
- José María Morelos / Portal
- Matamoros / Libertad

IMAGEN 63: NODOS

TRANSPORTE

El servicio de transporte público en Tancítaro aparte del privado es por tres medios que son: combis, autobús rural y taxi. Las combis se trasladan a las tenencias del municipio alrededor de 25 km. que es la más lejana conocida como Pareo, también se dirigen hacia Apo del Rosario, Condémbaro y en el recorrido pasan por otras comunidades en su ruta. El autobús rural se conecta con las comunidades más lejanas como son la ciudad de Uruapan, Los Reyes, Buena Vista. Por otro lado, están los taxis son la línea de transporte los cuales hacen recorridos con mayor trayectoria que existe de forma pública dentro del municipio.



Central de autobús

Taxi
Combi

IMAGEN 65: UBICACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

IMAGEN 64: TRANSPORTE PÚBLICO

CONCLUSIÓN

Estos datos obtenidos de la infraestructura nos dan a conocer los puntos más importantes de la cabecera municipal, el cual nos arroja datos importantes a conocer para la organización de nuestro proyecto como ejemplo los cruces importantes o el conocer escuelas, ocupan de un servicio de tránsito y para esto se necesita asignar un espacio destinado a los servidores que realizarán esta actividad.

3.3.2 SELECCIÓN DE TERRENO

Los terrenos que fueron visitados cumplen con el número de metros cuadrados que se necesitan para una unidad de detención básica, se encuentra en los sitios estratégicos, e además de cumplir con normas establecidas por la SSP (Secretaria de Seguridad Pública) en las que deben tener todos los servicios que son agua potable, electricidad y red de drenaje, además de estar sobre una de las calles de fácil acceso.

TERRENO 1



IMAGEN 66: UBICACIÓN TERRENO 1



El terreno se ubica en el Suroeste sobre la calle Salazar, en la cabecera municipal Tancitaro Michoacán.

El espacio está cercado con malla ciclónica, la entrada hacia el terreno es de terracería y se encuentra dentro de propiedad privada, cuenta con todos los servicios, además de estar sobre una de las entradas principales a la cabecera municipal, la topografía del terreno es muy poco accidentada.



IMAGEN 67: REPORTE FOTOGRÁFICO TERRENO 1

F

FORTALEZAS

- El predio se encuentra dentro de una de las calles principales.
- Cuenta con las líneas de servicios básicos como lo son agua potable, drenaje, telecomunicaciones y recolección de basura.
- Pendiente poco accidentada.
- No hay riesgo de afectar un ecosistema natural de relevancia.

0

OPORTUNIDADES

- Posibilidad de crecimiento espacial.
- Aprovechamiento de las conexiones viales.
- Contaminantes
 visuales, malos
 aromas y auditivos
 inexistentes.
- Lugares para proponer y crear áreas verdes o destinados a reforestación.

D

DEBELIDADES

- El predio se encuentra dentro de una propiedad privada.
- Se encuentra en el acceso a huertas de aguacate en el cual entra maquinaria pesada y entorpece el movimiento vial.
- El predio no se encuentra a la vista de la vialidad.
- El acceso solo cuenta con un solo carril para la entrada y salida de autos.

A

AMENAZAS

- Posibles inundaciones.
- Expansión de huertos de aguacate.

TERRENO 2




IMAGEN 68: UBICACIÓN TERRENO 2



El terreno se ubica en el Sureste sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, sobre la carretera Tancítaro-Uruapan

El espacio se encuentra a un costado de las actuales instalaciones de policía, se ubica sobre una de las calles principales de la cabecera municipal y es propiedad del municipio, cuenta con todos los servicios, la topografía del terreno es accidentada.





IMAGEN 69: REPORTE FOTOGRÁFICO TERRENO 2

F

FORTALEZAS

- Ubicación en vialidad principal.
- Fácil acceso
- Cuenta con las líneas de servicios básicos como lo son agua potable, drenaje, telecomunicaciones y recolección de basura.
- Pendiente poco accidentada.
- El predio es propiedad del municipio.

0

OPORTUNIDADES

- Facilidad de visualización desde vialidad.
- Aprovechamiento de las conexiones viales.
- Vistas agradables.
- Extensión de la actual estación de policía municipal.

D

DEBELIDADES

 Solo cuenta con acceso a la vialidad principal, además de ser la carretera más concurrida por carros de transporte lento. A

AMENAZAS

Posibles inundaciones.

TERRENO 3




IMAGEN 70: UBICACIÓN TERRENO 3



El terreno se ubica en el Noreste sobre la calle Rayón, sobre a la comunidad conocida como Zirimondiro.

El espacio está cercado con una cerca de piedra, la entrada con la que cuenta el terreno es de fácil acceso sobre la calle Rayón y se encuentra dentro de propiedad privada, cuenta con todos los servicios, la topografía del terreno es muy accidentada.



IMAGEN 71: REPORTE FOTOGRÁFICO TERRENO 3

F

FORTALEZAS

- Ubicación un acceso principal a la cabecera municipal.
- Fácil acceso y movilidad.
- Cuenta con las líneas de servicios básicos como lo son agua potable, drenaje, telecomunicaciones y recolección de basura.
- Pendiente accidentada.

0

OPORTUNIDADES

- Posibilidad de crecimiento espacial.
- Contaminantes
 visuales, malos
 aromas y auditivos
 inexistentes.
- Lugares para proponer y crear áreas verdes o destinados a reforestación.
- Facilidad de visualización desde vialidad.

D

DEBELIDADES

- El predio se encuentra dentro de una propiedad privada.
- Se encuentra en un punto donde transita mucho transporte lento.
- Lejanía los а principales puntos de encuentro como monumentos е intersecciones. además de estar alejada de las instalaciones actuales.

A

AMENAZAS

- Posibles inundaciones.
- Expansión de huertas de aguacate.

3.4 ANÁLISIS DE SITIO

UBICACIÓN




IMAGEN 72: UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN

La estación de la policía municipal se encuentra en la carretera Tancítaro-Uruapan, al sur de la cabecera municipal de Tancítaro con las coordenadas 19.330872, - 102.354969.

Al norte colinda con la antigua carretera a Uruapan, al sur con la carretera actual Uruapan-Tancítaro y la secundaria técnica no.41, al este con la unidad de protección civil y al oeste con el vivero municipal.

Este terreno se eligió además por las cualidades con las que cuenta, para retomar y hacer una ampliación de la actual estación de policía ya además de contar con las condiciones necesarias para su buen funcionamiento, tiene el terreno suficiente para cubrir con los espacios que se encuentran inexistentes en este momento.

LEVANTAMIENTO

El levantamiento nos dará a conocer las preexistencias dentro del sitio para lo que es necesario conocer la topografía del terreno, la vegetación y edificaciones existentes.

VEGETAL

Se realizó un levantamiento de la vegetación con la que cuenta el sitio para conocer lo existente, y analizar si estas colaboran con alguna aportación para nuestro proyecto y ver si existe alguna de adaptarse a esta.

En el que se creó una tabla de las especies existentes en el terreno con algunas de sus especificaciones.



OYAMEL

Es un árbol de tamaño grande, perennifolio, de 25 a 50 m de altura, con un tronco recto de hasta 2 m de diámetro. Las hojas son como agujas, chatas, de 15 a 35 mm de longitud y 1.5 mm de ancho por 0.5 mm

PINO

Es un árbol que crece de los 25 a 40 m. de altura, los tallos son erectos color marrón y el tronco es alto y desnudo.



AGUACATE


Árbol caducifolio que alcanza hasta 20 metros de altura. El tronco de corteza marrón grisácea es recto y mide entre 30 y 60 centímetros de diámetro. Las hojas son alternas, de brillante verde en la región superior y de un tono más claro en la inferior.

TABLA 6: ACTIVOS ÁRBOREOS

EDIFICIOS

Se realizó un levantamiento de edificaciones con la que cuentan en las colindancias de nuestro terreno o inmersas a él.

En la imagen 72 se muestran enumeradas los edificios existentes, al oeste encontramos con el numero 1 una bodega de agroquímicos conocida como ARBIR, al este con el número 3 se encuentra la actual estación de policía que será parte de nuestro proyecto y con el 4 la base de protección civil.



- 1. Agroquímicos ARBIR
- 2. Vivero municipal
- 3. Estación de policía
- 4. Base de protección civil

IMAGEN 73: PREEXISTENCIAS

TOPOGRÁFICO


Se realizó un levantamiento topográfico que se realizó con ayuda de una estación total que nos arroja los datos de tamaño, pendiente y escurrimientos naturales, las curvas de nivel se encuentran a cada 10 metros.

El terreno tiene una pendiente del punto A al punto C de 1.60 metros y con una distancia de punto a punto de 170 metros.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN						
LADO EST PV		RUMBO	ÁNGULO BASE	DISTANCÍA		
Α	В	91° N	91°	15.2436		
В	С	89° W 89°		167.1979		
С	D	89° S	89° S 89°			
D	Е	89° E	89°	61.4794		
Е	A 180° E		180°	105.7424		

COORDENADAS DE LA POLIGONAL					
PUNTO	EJE X	EJE Y			
Α	0.00	0.00			
В	0.2538	15.2415 18.1155			
С	-116.9194				
D	-167.2211	0.00 0.2365			
E	-105.7421				

TABLA 7: PUNTOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO







IMAGEN 74: PLANO DE TOPOGRAFÍA






IMAGEN 75: PERFILES TOPOGRÁFICOS

MOVILIDAD

La movilidad en el sitio donde se encuentra el terreno se da principalmente en automóvil, tanto privado como de transporte público, todas usan normalmente la calle primaria conocida como Luis Donaldo Colosio ,el transporte público pasa cada media hora con salida a Uruapan y comunidades aledañas, también acceso y circulación peatonal es muy concurrido por alumnos de secundaria que se encuentra en este lugar, las combis que van hacia las comunidades pasan a las 2 de la tarde, que es principalmente la hora de salida de la secundaria.




IMAGEN 76: MOVILIDAD EN EL SITIO

ENTORNO

En la tipología arquitectónica del entorno se encuentran diferentes tipos de construcciones en la que predominan las del sector industrial y de vegetación como podemos observar en todas las fotografías tomadas existe la presencia de árboles.



IMAGEN 77: TIPOLOGÍA INDUSTRIAL

En la tipología industrial resaltan las bodegas destinadas a la compra del aguacate, así como empacadoras destinadas al mismo, además de encontrase con las viejas instalaciones del aserradero principal.





IMAGEN 78: TIPOLOGÍA HABITACIONAL

En lo habitacional encontramos casas de nivel residencial, aunque estas son muy escasas debido a que se encuentran en una zona que va más enfocada al uso industrial



IMAGEN 79: TIPOLOGÍA HABITACIONAL

En el sector educativo encontramos al sur la escuela secundaria técnica no.41

CONTEXTO

En lo que se refiere al contesto tomamos como referencia las sensaciones, las vistas, olores, sonidos y ruidos.

SENSACIONES

Las sensaciones dentro de la zona en la que se encuentra nuestro proyecto son mayormente de inseguridad y de estrés ya que este lugar por las noches no cuenta con el servicio de alumbrado público cercano, además de sentir la invasión del espacio por los puestos ambulantes que se encuentran en el lugar.



IMAGEN 80: COMPRA DE AGUACATE AMBULANTE

VISTAS

Las vistas que se tienen desde la estación de policía son en su mayoría vistas no agradables por la presencia de compradores de aguacate ambulantes hacia el sur, por otro lado, tenemos las vistas del lado norte que dan hacia una mancha de árboles que se pierde hasta el cerro de Tancítaro la cual proporciona una vista agradable para los usuarios.



IMAGEN 81: VISTA NORTE DEL TERRENO

OLORES

Desde nuestra visita al sitio lo más grato han sido los olores que nos proporciona en lugar, generada la gran cantidad de vegetación que se encuentra y de distintos tipos, en el lugar abundan el oyamel y el pino mexicano imponiéndose tanto en cantidad como su aroma sobre las demás especies que existen, gracias a esto se ocultan los posibles malos aromas que provocan los autos o el uso de químicos de las huertas de aguacate, además que el vivero municipal se encuentra aún costado de nuestro terreno haciendo aún más el impacto del pino y el oyamel que son las principales plantas que se producen.



IMAGEN 82: OLORES DEL TERRENO

SONIDOS Y RUIDOS.

Los sonidos dentro de nuestro terreno son agradables por la mañana ya es el cantar de los pajaritos y los sonidos que producen las ardillas, los ruidos no se excluyen aquí ya que son ruidos contaminantes producidos por camiones de carga que están constantemente pasando, otro contaminante es el generado en la secundaria que en su mayoría son gritos de juego al salir de clases y al entrar el ruido de los carros que los transportan al lugar.




IMAGEN 83: PERCEPCIÓN DE RUIDOS Y SONIDOS

3.5 INFRAESTRUCTURA

RED DE SERVICIOS

El lugar cuenta con toda la infraestructura en lo que se refiere a Electricidad, Agua Potable, Drenaje y Telefonía, el único servicio con el que no se cuenta es el de alumbrado público ya que solo es existente sobre el camellón que se encuentra sobre la calle Luis Donaldo Colosio que se encuentran a 250 metros en donde se ubica nuestro proyecto.



AGUA POTABLE Y DRENAJE

La red de agua potable es suministrada por un manantial localizado en la comunidad de Zirimondiro, esta red de agua viene entubada por la banqueta con una tubería de 8" en la red principal que cruza por la calle Francisco I. Madero, llegando a nuestro terreno con una tubería de 4".

Por otro lado, la red de drenaje desemboca a 1 km de distancia en donde existe la descarga de aguas negras, la red de drenaje tiene una tubería de 12".

Agua Potable
Drenaje

IMAGEN 85: RED AGUA POTABLE Y DRENAJE

Terreno

CONCLUSIÓN

Conocer factores que determinaran las condiciones en la que se encontrara nuestro proyecto, ya sean climáticas, sensoriales y técnicas como la pendiente de nuestro terreno, nos ayudará a generar una propuesta estratégica para garantizar el confort de los usuarios al ejecutar sus actividades en relación al proyecto.

4.0 MARCO FUNCIONAL

En esta sección analizan los usuarios y las actividades que se realizan dentro de los espacios con el fin de delimitar los diferentes espacios en los que realizaran sus tareas y así obtener las dimensiones de los diferentes espacios.

4.1 ANÁLISIS DE USUARIOS

Dentro del proyecto intervienen distintos actores con diferentes actividades y necesidades, para englobar a los usuarios realizamos una tabla que nos permitirá dimensionar y clasificar los espacios acordes a las necesidades de sus actores.

Usuario	Actividad	Necesidad
	Dirigir y coordinar asuntos internos y externos.	Coordinar
Dirección		Organizar
	Impartir orden, brindar seguridad, reciben órdenes de directivos.	Patrullar
Policías		Cuidar
		Vigilar
	Reciben llamadas, organizar documentación, atienden a personas con	Organizar
Personal	necesidades involucradas en seguridad y orden.	Fotocopiar
administrativo		Administrar
		Atender
	Dar mantenimiento a las instalaciones, ordenan espacios, dar	Limpiar
Personal de	limpieza y aseo.	Organizar
servicio		Sacudir
		Recoger
Reos	Pagar castigo según su delito.	Cumplir castigo
	Conocer situación de reos, intercambio de información con	Obtener información
Visitas	administración y directivos.	Visita

TABLA 8 ANÁLISIS DE USUARIOS

4.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Después de analizar los usuarios y sus diferentes necesidades, nos da como resultado un programa arquitectónico un programa estimado en zonas y espacios en m2 que cumplan con sus necesidades.

	Espacio	Superficie en m²
	Estacionamiento	38.00
	Recepción	26.40
Zona	Sala de espera	12.00
Pública	Sanitarios	36.00
	Área administrativa	50.00
	Bodega de equipo	24.00
	Celdas	102.00
	Central de radio y vigilancia	20.35
	Cocina	54.00
	Comedor	104.00
Zona	Dirección	25.50
Privada	Dormitorios	228.00
	Enfermería	35.00
	Estacionamiento	180.00
	Gimnasio y cancha usos múltiples	455.00
	Lavandería	423.50
	Sala de juntas	31.70
	Sala de estar	40.00
	Sanitarios y vestidor	100.00
	Taller mecánico	25.00
	Intendencia	10.00
Zona de	Sanitarios	10.00
Servicios		
	Total	2030.45

TABLA 9 PROGRÁMA ARQUITECTÓNICO

4.3 MATRIZ DE ACOPIO TÉCNICA SENSORIAL

La matriz de acopio técnica nos dará una recepción de las especificaciones a considerar para el diseño de los espacios tanto técnicos como sensoriales.

MATRIZ	SENSORIAL								
IVIIATITUE	AISLAMIENTO ACUSTICO		ILUMINACIÓN NATURAL		ILUMINACIÓN ARTIFICIAL		CIAL	VENTILACIÓN	
LOCALES	TIPO DE NECESIDAD	NIVEL DE AISLAMIENTO	REQUIERE	INTENCIDAD	INTENCIDAD	COLOR	INSIDENCIA	NATURAL	ARTIFICIAL
ÁREA ADMINISTRATIVA	NECESARIO	MINIMO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	o	Х
BODEGA DE EQUIPO	INDIFERENTE	MINIMO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	х
CELDAS	NECESARIO	REGULAR	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	×
CENTRAL DE RADIO Y VIGILANCIA	NECESARIO	ALTO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	х
CIRCULACIONES	NO RECOMENDABLE	MINIMO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
COCINA	NO RECOMENDABLE	REGULAR	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	0
COMEDOR	NO RECOMENDABLE	REGULAR	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
DIRECCIÓN	NECESARIO	ALTO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
DORMITORIOS	NECESARIO	ALTO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
ESTACIONAMIENTO	NO RECOMENDABLE	MINIMO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
GIMNASIO Y CANCHA USOS MÚLTIPLES	NO RECOMENDABLE	ALTO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	х
LAVANDERÍA	NECESARIO	ALTO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
SALA DE JUNTAS	NECESARIO	ALTO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
SANITARIOS Y VESTIDOR	NECESARIO	REGULAR	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	х
TALLER MECÁNICO	NECESARIO	MINIMO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
ESTACIONAMIENTO	INDIFERENTE	MINIMO	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
RECEPCIÓN	NECESARIO	REGULAR	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х
SALA DE ESPERA	NECESARIO	REGULAR	INDISPENSABLE	REGULAR	0	BLANCA	GENERAL	0	Х

TABLA 10 ANÁLISIS SENSORIA

5.0 MARCO NORMATIVO

En esta sección se citan los reglamentos y normas que condicionan los aspectos constructivos y funcionales de una estación de policía para su correcta ejecución.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Basándonos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la mayor autoridad máxima en nuestro país, tomaremos en cuenta las leyes que dictan para nuestra estación de seguridad pública y comprobar que esta se adapta y cumple con las leyes que nos rigen, por lo que tomaremos algunos artículos como:

ARTRICULOS

Artículo 21: Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

- a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
- b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

- **c)** La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.³⁵
- **d)** Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.³⁶

Ley de accesibilidad

Artículo 1: Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el

Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Artículo 2: Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a

³⁵ Obtenido de sitio web: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014), consultado el 03 de octubre del 2018. Sitio Web: file:///C:/Users/Juan%20Manuel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge 8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/marzo 2014 constituci on%20(1).pdf

³⁶ Obtenido de sitio web: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014), consultado el 03 de octubre del 2018. Sitio Web: file:///C:/Users/Juan%20Manuel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge 8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/marzo 2014 constitucion%20(1).pdf

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.³⁷

II. Ajustes Razonables: Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Artículo 31: El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas

necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones.³⁸

Normas

En espacios abierto se dictan con las siglas EA.

EA 01 Habla de tener en circulaciones como banquetas y rampas, barandales de apoyo por ambos lados uno a una altura de 0.90 m. y otro a 0.75 m. la medida debe ser sobre la banqueta, toda circulación con pendiente tiene que tener del 8% al 10% de inclinación, y un ancho mínimo de 1.20m; se tienen que ubicar en este espacio mobiliario urbano como bancas, teléfonos, botes de basura.

³⁷ Ley de accesibilidad (2018), consultado el 03 de octubre del 2018. Sitio Web: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-

⁸ab78086b184/ley general inclusion personas discapacidad.pdf

³⁸ Ley de accesibilidad (2018), consultado el 03 de octubre del 2018. Sitio Web: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-

⁸ab78086b184/ley general inclusion personas discapacidad.pdf




Imagen 86: Espacios abiertos

EA 03 Dentro de este apartado se muestran recomendaciones en caso de escombro o ubicación de mobiliario urbano que ninguno de estos debe impedir las circulaciones a ninguna persona con discapacidad.

EA 04 En estacionamientos se tendrán que tener espacios de estacionamiento con las dimensiones de 5.00 x 3.80 m. se tiene que tener un cajón por cada 12 cajones mínimos y máximo uno por cada 25 cajones y se deberán de considerar la utilización de pavimentos permeables y pavimento firme y antiderrapantes de la misma manera que se dictan en el EA 01 hasta la entrada del lugar.

EA 06 En esquinas con rampas se tienen que alinear una rampa con otra con una pendiente de 6% al 10%³⁹

En espacios cerrados se dictan con las siglas EC

EC 05 En interiores los pisos deberán ser antiderrapantes, en lugares de uso público los vestíbulos permitirán el acercamiento y maniobra de puertas a personas en silla de ruedas.




Imagen 87: Espacios cerrados

³⁹ Manual de accesibilidad (2007), consultado el 04 de octubre del 2018. Sitio Web: file:///D:/Users/Juan%20Manuel/Desktop/Nueva%20carpeta/Manual-de-Accesibilidad-SEDUVI.pdf

NOM-003-SEMARNAT-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1998.

NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010.⁴⁰

NOM-007-CONAGUA-1997 Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques para agua, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1999.

NOM-008-CONAGUA-1998 Regaderas empleadas en al aseo corporal. - Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2001.

NOM-009-CONAGUA-2001 Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2001.⁴¹

Según la ley de prevención de residuos sólidos por parte de la SEMARNAT aplicable en el ámbito federal y municipal en el artículo 6 se debe generar un ámbito de prevención para la generación de residuos en cualquier sitio.

Lo dictado en el artículo 27 de esta misma ley nos dice que se deberá tener un plan de manejo de residuos y contar con separaciones orgánicas e inorgánicas.

SEDESOL

Dentro de las normas de **SEDESOL** localización del terreno que señala que se debe de tomar en cuenta que el predio seleccionado no provoque inconvenientes de tiempo por lo que debe de tener un radio de 30 minutos o 15 km. de radio con los puntos centrales del poblado en este caso la plaza municipal.

⁴⁰ Obtenido de sitio web: Sedesol tomo 6 Normativo de equipamiento (1999), consultado el 29 de septiembre del 2018. Sitio Web: file:///D:/Users/Juan%20Manuel/Desktop/normas%20sedesol/sedesol%20 tomo6.pdf

⁴¹ Manual de accesibilidad (2007), consultado el 04 de octubre del 2018. Sitio Web:

file:///D:/Users/Juan%20Manuel/Desktop/Nueva%20carpeta/Manual-de-Accesibilidad-SEDUVI.pdf

Dentro de las normas existe un apartado que se llama dimensionamiento este señala los metros recomendables de construcción que menciona que por cada 2.5 metros cuadrados del terreno podemos tomar 2 metros cuadrados para la construcción y tiene que existir un cajón de estacionamiento por cada 45 metros cuadrados de construcción.⁴²

En relación al uso de suelo se recomienda que una estación de seguridad pública de rango medio sea propuesta por encima de los 5,000 a 10,000 habitantes ya que cuentan con zonas habitacionales, de comercio, industrias y ofrecen servicios.

Cuando es una estación de rango medio debe cubrir núcleos de servicio tomando en cuenta su localización, los corredores urbanos, el centro y barrios.

En cuanto a su localización con las vialidades se recomienda que esta se localice en avenidas principales o avenidas secundarias. En las características físicas de nuestra estación de policía lo mínimo recomendable para un módulo tipo son 600 metros cuadrados y el terreno debe de contar con 1,500 metros cuadrados como mínimo, la pendiente que se recomienda en el terreno es del 2% al 8 % para que estas sean favorables, la posición que debe de adquirir el terreno conforme a la manzana que se ubicara es de cabecera. 43

⁴² Norma Mexicana (2007), consultado el 04 de octubre del 2018. Sitio Web:

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf

 $^{^{43}}$ Norma Mexicana (2007), consultado el 04 de octubre del 2018. Sitio Web:

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf

Reglamento de Construcción

Artículo 22. Dentro del reglamento de Construcción dotación de cajones de estacionamiento. Todas las edificaciones deberán contar con las superficies necesarias de estacionamiento para vehículos de acuerdo con su tipología, y casos especiales que por sus características de impacto urbano con relación al tráfico sea dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas, Centro Histórico y Ecología y Servicios Municipales.

Artículo 26. En las edificaciones, lo locales o áreas específicas deberán contar con los medios que aseguren tanto la iluminación diurna como nocturna mínima necesaria para bienestar de sus habitantes y cumplirán con los siguientes requisitos:

I.-Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificaciones de educación elemental y media, y cuartos para encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en el artículo 30 del presente Reglamento.

El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes mínimos correspondientes a la superficie del local, para cada una de las orientaciones:

- Norte 10.00 % - Sur 12.00 % - Este 10.00 % - Oeste 8.00 %

Artículo 31. Normas para dotación de agua potable.

II.-La dotación del servicio de agua potable para edificios multifamiliares, condominios, fraccionamientos o cualquier desarrollo habitacional, comercial o de servicios se regirá por las normas y especificaciones que para el efecto marque el organismo respectivo, la Ley Estatal de Protección del Ambiente y regirán como mínimos las demandas señaladas en la siguiente tabla:44

Tipologí	Subgénero	Dotación	Observacione
a		mínima	S
Segurida	1.Cuarteles	150	A,C
d	2.Reclusorio	1/persona/dí	A,C
	S	a	
		150	
		1/interno/día	

Artículo 32. De los requisitos mínimos para dotación de muebles sanitarios. Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el mínimo de muebles y las características que se indican a continuación

Tipologí	Parámetr	No.	No.	No.
а	0	Excusado	Lavabo	Regadera
		S	S	S
Segurida	Hasta 10	1	1	1
d	personas	2	2	2
	De 11 a	1	1	1
	25			
	Cada 25			
	adicionale			
	S 0			
	Fracción			

<u>file:///D:/Users/Juan%20Manuel/Desktop/Nueva%20carpeta/michoacan-reglamento-construccion-municipal-morelia.pdf</u>

 $^{^{44}}$ Reglamento de construcción (1999), consultado el 05 de octubre del 2018. Sitio Web:

Artículo 54. Normas para circulaciones, puertas de acceso y salida.

I.- Todas las edificaciones de concentración masiva deberán tener vestíbulos que comunique las salas respectivas a la vía pública o bien con los pasillos que tengan acceso a ésta. Los vestíbulos deberán calcularse con una superficie mínima de 15 centímetros cuadrados por concurrente. (Cada clase de localidad deberá tener un espacio destinado para el descanso de los espectadores o vestíbulo en los intermedios para espectáculos, que se calcularán a razón de 15 centímetros cuadrados por concurrente).

Tipo de Edificación	Tipo de Puerta	Ancho Mínimo
Seguridad	Acceso principal	1.20 metros

Artículo 56. Normas para escaleras y rampas.

I.-Las escaleras en todos y cada uno de los niveles, estarán ventiladas permanentemente a fachadas o cubos de luz mediante vanos cuya superficie mínima será del 10% de la superficie de la planta del cubo de la escalera. 45

Tipo de Edificación	Tipo de Puerta	Ancho Mínimo
Seguridad	En zonas dormitorios	1.20 metros

 $\frac{file:///D:/Users/Juan\%20Manuel/Desktop/Nueva\%20carpeta/michoacan-reglamento-construccion-municipal-morelia.pdf}{}$

⁴⁵ Reglamento de construcción (1999), consultado el 05 de octubre del 2018. Sitio Web:

6.0 MARCO CONCEPTUAL

En esta sección se muestra la corriente arquitectónica, obras y características de algunos exponentes de nuestra corriente, dando a conocer los puntos más importantes, para tomarlos en nuestra prefiguración y se apliquen estos conceptos al anteproyecto.

6.1 CORRIENTE ARQUITECTONICA

La selección de nuestra corriente arquitectónica se relaciona con lo que se desea lograr al desarrollar un proyecto del ámbito de seguridad optaremos por el brutalismo.

Dentro del movimiento moderno surgieron varias corrientes entre ellas está el brutalismo, esta corriente surgió del racionalismo y del organicismo en el que estaban involucrados grandes arquitectos.

Esta arquitectura tomó protagonismo por la aplicación de los materiales en bruto y el uso del acero, esta corriente busca lo expresivo, la empatía y formas orgánicas, la comunicación visual, la forma, compromiso con el sitio. 46

APLICACIÓN AL PROYECTO

Desde lo que se pretende lograr en nuestro proyecto llegamos a la conclusión de que el brutalismo es aplicable para nuestro diseño, en la tipología del brutalismo se muestran materiales como el concreto armado, uso de acero, sin color, su integración visual es agradable ya que tiene un compromiso con el sitio, donde los materiales en bruto

muestran un respeto con el entorno y se adaptan a ellos sin buscar el protagonismo de un edificio con el contexto.



IMAGEN 86: UNITE D'HABITATIO

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysld=13&IrisObjectId=5228&sysLanguage=fr-frTEMA&itemPos=59&itemSort=fr-

 $fr_sort_string1\%20\&itemCount=79\&sysParentName=\&sysParentId=64$

⁴⁶ Brutalismo (2013), consultado el 06 de octubre del 2018. Sitio Web: https://historiadearquitectura.files.wordpress.com/2012/04/15-arq-brutalista.pdf

6.1.1 EXPONENTES

EXPONENTE 1

Louis Isidore Kahn es un arquitecto nacido en la isla de Osel en Estonia, estudio en la escuela de bellas artes de Pensilvania, obtuvo el título de arquitecto de la universidad de Pensilvania, influenciado por el estilo moderna, donde mencionaba que "La monumentalidad es enigmática. No puede crearse intencionalmente. No son necesarios ni el material más exquisito ni la tecnología más avanzada...."47

INSTITUTO SALK



IMAGEN 87: INSTITUTO SALK

https://www.archdaily.mx/mx/02-209774/clasicos-de-arquitectura-salk-institute-louis-kahn-louis-kahn

CARACTERISTICAS

- Simetría
- Integración con el contexto
- Materiales en bruto
- Respeto por lo natural
- Monumentalidad

Lo que propone es una simetría de dos estructuras que hacen espejo, teniendo un respeto por lo natural dejando el paso del agua hacia el océano, este edificio se encuentra en la Joya.

⁴⁷ Louis Kahn (), consultado el 13 de noviembre del 2019. Sitio Web: http://louiskahn.es/

EXPONENTE 2

Luciano Kruk es un arquitecto nacido en Buenos Aires Argentina el 20 de Julio de 1974, obtuvo el título de arquitecto en el 2000 en la Universidad de Buenos Aires, sus proyectos se basan en la vivienda, su estilo es el brutalismo por el uso de concreto armado y el respeto por el medio ambiente en el cual tiene varios proyectos insertados en distintos tipos de áreas naturales.⁴⁸

CASA FRANZ



IMAGEN 88: CASA FRANZ

http://www.lucianokruk.com/proyectos/

CARACTERISTICAS

- Simetría
- Integración con el contexto
- Materiales en bruto
- Respeto por lo natural
- Manejo de la luz natural
- Manejo de la luz artificial

Lo que propone con la casa Franz es la integración con el espacio, destaca la horizontalidad, los materiales en bruto juegan un papel de respeto con el contexto, además del uso de materiales locales como la madera en los pisos.

⁴⁸ Luciano Kruk (2018), consultado el 13 de noviembre del 2019. Sitio Web: http://www.lucianokruk.com/proyectos/

EXPONENTE 3

Teodoro Gonzales de León es un arquitecto Mexicano nacido el 29 de mayo de 1926, estudio en la Escuela Nacional de Arquitectura, trabajó en el estudio del arquitecto y urbanista Le Corbusier durante 18 meses, cuando regreso a México comenzó como urbanista y a la vivienda, tiempo después se dedicó a la construcción de grandes edificios reconocidos.⁴⁹

MUSEO UNIVERSITARIO



IMAGEN 89: MUSEO UNIVERSITARIO

https://www.arquine.com/teodoro/

CARACTERISTICAS

- Monumentalidad
- Uso de cristal
- Materiales en bruto
- Manejo de la luz natural

CONCLUSIÓN

Una vez estudiados y analizados estos tres exponentes junto con sus ejemplos, usando las características y los principios del brutalismo, estos serán adaptados e interpretados en nuestro proyecto.

⁴⁹ Teodoro (2016), consultado el 13 de noviembre del 2019. Sitio Web: https://www.arquine.com/teodoro/

6.1.2 POSTURA TEÓRICA

En el apartado de postura teórica se muestra la perspectiva en la que se desarrollara el proyecto, hablamos de algunos arquitectos que abordan particularmente pensamientos y argumentos que toman en cuenta situaciones particulares y similares a nuestra postura y a nuestra corriente.

Como un ejemplo tenemos la casa VP de Luciano Kruk en la que trata de mostrar una integridad con el contexto, las formas limpias y el uso de materiales en bruto.



IMAGEN 90: CASA VP

http://www.lucianokruk.com/provectos/

POSTURA

La postura de nuestra estación de policía debe ser de tipo "semiológica y psicológica". Este tipo de arquitectura representa elementos que transmiten emociones a las personas, por lo que elegimos esta postura dándole importancia a lo que una estación de policía debe representar y facilitar su actividad diaria.

La postura semiológica se encarga de estudiar los procesos mentales, es decir de percepción, este es un punto de comunicación en el que las personas relacionamos elementos y estos nos brindan un significado en particular.

La psicología se encarga de influir en los estados de ánimo de los ocupantes de un espacio, al ser nuestro edificio una estación de policía, los usuarios deben de presencia la sensación de seguridad.

Y en este punto es donde la semiología y la psicología actúan de tal manera que al estar en el espacio se identifique inmediatamente su función y que los detalles que existen en el lugar conviertan nuestro espacio en único y que le brinden identidad.

Lo que nos lleva a apoyarnos en el arquitecto Louis Kahn quien hace referencia a que el arquitecto debe expresar la esencia del lugar, para esto se retoma un escrito que hizo Louis Kahn que hace referencia a una escuela que dice "La comprensión de lo que caracteriza a los espacios ideales para una escuela, por parte del instituto de enseñanza que la requiere, obliga al arquitecto a enterarse de lo que la Escuela quiere ser, es decir, a tomar conciencia de la forma Escuela".50

CONCEPTUALIZACIÓN

La finalidad del concepto es dar a conocer una primera idea del diseño del proyecto, dando una dirección volumétrica.

TEMÁTICA

Para la selección del tema se van a considerar elementos que definirán a nuestro tema, como la postura teórica y la observación del lugar en donde se llevara a cabo el proyecto. Se partirá por la identificación de objetos y cualidades que identifican a una estación de policía, aquellos que al observarlos nos dan a entender de forma inmediata a una postura de seguridad, influyendo de manera que las características y selección de los materiales no sea desfavorable para su adaptación con el entorno, y manteniendo el punto de vista elegido en la postura teórica.

⁵⁰ Louis Kahn (), consultado el 13 de noviembre del 2019. Sitio Web: http://louiskahn.es/

CONCEPTO

Tomando en cuenta los criterios seleccionados en la postura teórica y mencionados en la temática, seleccionamos como concepto un **prisma rectangular de concreto** siendo una figura limpia tendrá un respeto por elementos naturales y además de integrarse con el entorno. La razón principal por lo que seleccionamos esto es porque una forma cubica siempre es aceptado en cualquier lugar independientemente del entorno en el que se encuentre, el cubo de concreto se adapta a cualquier lugar.

Como se mencionaba en la postura teórica una forma limpia puede representar tanto rigidez como sensibilidad, es decir, que está forma no agrede al lugar si no que se hace parte del contexto de manera positiva para nuestro proyecto, ya que, aunque con el paso del tiempo cambie, siempre respetará el entorno y se integrara de manera adecuada.



IMAGEN 91: CUBO DE CONCRETO
https://www.lovdock.com/es/p-241010uk.html

LÁMINA CONCEPTUAL

En la lámina conceptual se muestran los materiales los cuales se utilizan en el brutalismo, estos se utilizan porque perduran con el tiempo y respetan cualquier tipo de paisaje, aunque este cambie.




IMAGEN 92: LÁMINA CONCEPTUAL

6.1.3 PREFIGURACIÓN

Nuestra prefiguración parte de la abstracción del cubo y tomando en cuenta la postura teórica y corriente arquitectónica.

EVOLUCIÓN DELA PREFIGURACIÓN




IMAGEN 93: PREFIGURACIÓN 1




IMAGEN 94: PREFIGURACIÓN 2

La primera prefiguración se hizo a partir de tomar algunas partes de un cubo de rubik dando como resultado una forma de "L" observar imagen 93.

La cual optamos por cambiar ya que al estar constituida pierde su identidad al ser sustraída de la silueta de cubo como se muestra en la imagen 94.




IMAGEN 95: PREFIGURACIÓN 3




IMAGEN 96: PREFIGURACIÓN 4

Partiendo de las figuras simples del cubo en donde se plasma el cuerpo de nuestro edificio con el juego de formas del rubik, en el que se integra en nuestro terreno en función del contexto ya que es un contexto principalmente en el que predomina la vegetación y tratando de darle esencia.

Una de las características principales que se observó en los casos análogos fue que todos los edificios se adaptaban a la topografía del lugar por medio de cubos, que se adentraban en el terreno, pero en este intentamos plasmar dos secciones de cubo, en el que una estaba postrada en la parte más alta y el otro en la más baja, pero simulando que eran exactamente iguales, en la imagen 95.




IMAGEN 97: PREFIGURACIÓN 5




IMAGEN 98: PREFIGURACIÓN 6

Retomando la tendencia arquitectónica que es el brutalismo estético no se puede optar por una forma tan irregular como la anterior dándole paso a la imagen 95 en la que se busca la estética e integridad del lugar sin perder la esencia del cubo.

La imagen 95 es una fusión de las imágenes 95 y 96 en las que se toma la tendencia a la estética y respetar la topografía por la que los juegos de volúmenes forman prismas que parten el edificio en las diferentes alturas del terreno y haciéndolo más proporcional en cuanto a alturas y extensiones.

Al tomar en cuenta lo antes mencionado elegimos la prefiguración que se muestra en la imagen 95 ya que además de ser un volumen que muestra lo que es un cubo de rubik se integra con el contexto y sobresale así de esta forma encontraremos una relación adecuada, para esto se realizó una maqueta en la que se puede observar su contexto e integración, buscando mantener la idea principal, además de mostrarnos el resultado que se tendrá buscando que este sea positivo.



IMAGEN 99: MAQUETA CONCEPTUAL

Al ingresar nuestra figura en la maqueta conceptual nos dimos cuenta que no se integraba totalmente al contexto, ya que en el lugar se encuentra un edificio con una forma simple, aun que nuestra figura se compone de un grupo de formas simples, al obtener la forma final este crea un conflicto ya que al tener un conjunto de formas dispersas pierde la simplicidad de la figura, es por eso que retomamos la forma simple sin descompones el prisma.




IMAGEN 100: PREFIGURACIÓN 7

La imagen 100 es un cubo con una sustracción de la forma del edificio actual haciendo espejo para crear una forma simétrica que nos permite integrarla de la forma más adecuada, simplificando la forma y es adaptable para el terreno.




IMAGEN 101: PREFIGURACIÓN 8



IMAGEN 102: PREFIGURACIÓN 9

La imagen 101 partió de la misma idea de la sustracción utilizada en la imagen 98 en la que al cubo se le realiza una sustracción de la forma del edificio existente dividiendo el cubo en dos, haciendo aún más simple la forma y estética.

La imagen 102 trata integrarse adecuadamente al contexto, además de que al ser una forma simple y limpia será aceptada a la vista de los espectadores.

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE IMÁGENES	IMAGEN 6 MEXICO INDEPENDIENTE https://ondacultural.org/ac/4137
IMAGEN 1 CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE	
POLICIA https://www.freepik.es/vector-premium/estacion-policia-oficial-policia-coche-policia_2135828.htm	IMAGEN 7 MEXICO POSREVOLUCIONARIO https://ondacultural.org/ac/4137
	•
IMAGEN 2 CONDICIONES ACTUALES ESTACIÓN DE	09
POLICIA MUNICIPAL DE TANCÍTARO 2019	IMAGEN 8 MEXICO REVOLUCIONARIO
	https://d.elhorizonte.mx/nacional/policia-mexicana-es-reconocida-por-la-interpol/1699445
IMAGEN 3 ASPECTOS DE SEGURIDAD EN MÉXICO	
https://forojuridico.mx/aspectos-importantes-de-los-	IMAGEN 9 GUERREROS ESPARTANOS
servicios-de-seguridad-privada-en-mexico/	https://abcblogs.abc.es/archivos- desclasificados/2017/04/25/cinco-mentiras-que-el-cine-te-
	ha-hecho-creer-sobre-los-espartanos-y-leonidas
INA GEN A CUEDDEDO ATTECA	
IMAGEN 4 GUERRERO AZTECA www.cedhslp.org.mx/informes/info11/B%20INF%20ESP/B.1 .1.1%201a%20V%20G%20MANUAL%20%20INV	IMAGEN 10 GLADIADORES ROMANOS http://www.cienciahistorica.com/2016/10/29/no-odio-los-romanos/
IMAGEN 5 GUARDIA COLONIAL	11
https://www.caracteristicas.co/epoca-colonial-de-mexico	
······································	

IMAGEN 11 GUERREROS AZTECA https://guerrerosdelahistoria.com/guerrero-aguila-azteca/	IMAGEN 16 EVOLUCIÓN ESTACIONES DE POLICIA TANCÍTARO 15
IMAGEN 12 GUERREROS ESPAÑOLA	IMAGEN 17 ESTACIÓN MIZIEN https://satellites.pro/Spain_map#41.585398,2.175826,18
http://cafephilodedroite.blogspot.com/2013/05/trocadero.htm	20
	IMAGEN 18 CONTEXTO MIZIEN https://satellites.pro/Spain_map#41.585398,2.175826,18
IMAGEN 13 MEXICO INDEPENDIENTE http://historiamexegn.blogspot.com/2013/10/la-revolucion-	20
de-independencia.html	IMAGEN 19 ACCESO MIZIEN https://www.orobdoily.my/my/02 159579/cotopion.do.noligia
	https://www.archdaily.mx/mx/02-158578/estacion-de-policia- mizien
https://israelleon.wordpress.com/2010/10/21/katz-y-pancho-villa/	21
	IMAGEN 20 DISTRINBUCIÓN MIZIEN https://www.archdaily.mx/mx/02-158578/estacion-de-policia-
IMAGEN 15 POLICIA SIGLO XXL	mizien
http://danielavilaruiz.com/sintesis-del-diagnostico-nacional-sobre-las-policias-preventivas-de-las-entidades-federativas/	21
14	IMAGEN 21 TECNOLOGIAS MIZIEN https://www.archdaily.mx/mx/02-158578/estacion-de-policiamizien
	22

IMAGEN 27 ESTACIÓN JIJONA https://satellites.pro/Spain_map#38.534628,-0.505376,18
IMAGEN 28 CONTEXTO JIJONA
https://satellites.pro/Spain_map#38.534628,-0.505376,18
IMAGEN 29 ACCESO JIJONA
https://www.archdaily.mx/mx/02-206054/reten-de-policia-
local-y-espacio-polivalente-en-xixona-daniel-marti-natalia-
ferrer-arquitectos
27
ZI
IMAGEN 30 DISTRIBUCIÓN JIJONA
https://www.archdaily.mx/mx/02-206054/reten-de-policia-
local-y-espacio-polivalente-en-xixona-daniel-marti-natalia-
ferrer-arquitectos
27

IMAGEN 31 TECNOLOGÍAS JIJONA https://www.archdaily.mx/mx/02-206054/reten-de-policia-local-y-espacio-polivalente-en-xixona-daniel-marti-natalia-	IMAGEN 36 TECNOLOGÍAS PUEBLA https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/	-
ferrer-arquitectos		31
	IMAGEN 37 ESTACIÓN GUADALAJARA https://satellites.pro/Mexico_map#20.660783,-103.345874,18	
29		32
IMAGEN 33 CONTEXTO PUEBLA https://satellites.pro/Mexico_map#19.032130,-98.292572,17	IMAGEN 38 CONTEXTO GUADALAJARA https://satellites.pro/Mexico_map#20.660783,-103.345874,18	
IMAGEN 34 ACCESO PUEBLA		32
https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/	IMAGEN 39 ACCESO GUADALAJARA https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/jalisco/guadalajara	
		33
IMAGEN 35 DISTRIBUCIÓN PUEBLA https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-	IMAGEN 40 DISTRIBUCIÓN GUADALAJARA https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/jalisco/guadalajara	
bernardino/		33
30		

IMAGEN 41 ESTACIÓN QUERÉTARO https://satellites.pro/Mexico_map#20.627518,- 100.408930,18	IMAGEN 41 ESTACIÓN TANCÍTARO https://satellites.pro/Mexico_map#19.329971,-102.353755,18	
		38
IMAGEN 42 CONTEXTO QUERÉTARO https://satellites.pro/Mexico_map#20.627518,- 100.408930,18	IMAGEN 42 CONTEXTO TANCÍTARO https://satellites.pro/Mexico_map#19.329971,-102.353755,18	
		38
IMAGEN 43 ACCESO QUERÉTARO	IMAGEN 43 ACCESO TANCÍTARO	
http://www.queretaro.gob.mx/municipios.aspx?q=RrRbGx+	http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de- Ocampo/Tancitaro/Tancitaro/	
QAUgDLhK1VcwWPw		39
	IMAGEN 44 DISTRIBUCIÓN TANCÍTARO http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-	
	Ocampo/Tancitaro/Tancitaro <u>/</u>	
http://www.queretaro.gob.mx/municipios.aspx?q=RrRbGx+		39
QAUgDLhK1VcwWPw	IMAGEN 39 TECNOLOGÍAS TANCÍTARO http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-Ocampo/Tancitaro/Tancitaro/	
		40

IMAGEN 56 UBICACIÓN DE ESTACIÓN DE POLICIA 62	
IMAGEN 57 TOPOGRAFÍA CABECERA MUNICIPAL	
IMAGEN 58 MAPA DE EDAFOLOGÍA https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/#	
IMAGEN 59 FAUNA ENDEMICA DE TANCÍTARO https://www.gob.mx/conanp/prensa/el-area-de-proteccion-	
de-flora-y-fauna-pico-de-tancitaro-cuenta-con-plan-de- manejo-de-fuego	
IMAGEN 60 CIRCULACIONES	
IMAGEN 61 BORDES / LIMITES	
IMAGEN 62 HITOS	
IMAGEN 63 NODOS	

IMAGEN 64 TRANSPORTE PÚBLICO	IMAGEN 73 PREEXISTENCIAS	84
IMAGEN 65 UBICACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	IMAGEN 74 PLANO DE TOPOGRAFÍA	86
IMAGEN 66 UBICACIÓN TERRENO 1	IMAGEN 75 PLANO DE TOPOGRAFÍA	87
IMAGEN 67 REPORTE TOPOGRÁFICO TERRENO 1	IMAGEN 76 MOVILIDAD EN EL SITIO	88
IMAGEN 68 UBICACIÓN TERRENO 2 78	IMAGEN 77 TIPOLOGÍA INDUSTRIAL	89
IMAGEN 69 REPORTE TOPOGRÁFICO TERRENO 2	IMAGEN 78 TIPOLOGÍA HABITACIONAL	89
IMAGEN 70 UBICACIÓN TERRENO 380	IMAGEN 79 TIPOLOGÍA EDUCATIVO	89
IMAGEN 71 REPORTE TOPOGRÁFICO TERRENO 3	IMAGEN 80 COMPRA DE AGUACATE AMBULANTE	90
IMAGEN 72 UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN 82	IMAGEN 81 VISTA NORTE DEL TERRENO	90
0/		

IMAGEN 82 COLORES DEL TERRENO 91	IMAGEN 88 CASA FRANZ http://www.lucianokruk.com/proyectos/	
IMAGEN 83 PERCEPCIÓN DE RUIDOS Y SONIDOS		112
	IMAGEN 89 MUSEO UNIVERSITARIO https://www.arquine.com/teodoro/	113
IMAGEN 85 RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE93	IMAGEN 90 CASA VP http://www.lucianokruk.com/proyectos/	
IMAGEN 86 UNITE D'HABITATIO http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx ?sysId=13&IrisObjectId=5228&sysLanguage=fr- frTEMA&itemPos=59&itemSort=fr- fr sort string1%20&itemCount=79&sysParentName=&sysP	IMAGEN 91 CUBO DE CONCRETO https://www.lovdock.com/es/p-241010uk.html	
arentId=64100	IMAGEN 92 LÁMINA CONCEPTUAL	
IMAGEN 87 INSTITUTO SALK https://www.archdaily.mx/mx/02-209774/clasicos-de-	IMAGEN 93 PREFIGURACIÓN 1	
arquitectura-salk-institute-louis-kahn-louis-kahn	IMAGEN 94 PREFIGURACIÓN 2	
		_

IMAGEN 95 PREFIGURACIÓN 3119	TABLA 2 TEMPERATURA TERMOPREFERENDUM
IMAGEN 96 PREFIGURACIÓN 4	TABLA 3 PRECIPITACIÓN MENSUAL
IMAGEN 97 PREFIGURACIÓN 5	64
	TABLA 4 FLORA NATIVA DE TANCÍTARO67
IMAGEN 99 MAQUETA CONCEPTUAL	TABLA 5 FLORA NATIVA DE TANCÍTARO 1
	TABLA 6 ACTIVOS ÁRBOREOS
	TABLA 7 PUNTOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
IMAGEN 102 PREFIGURACIÓN 9	TABLA 8 ANÁLISIS DE USUARIOS
ÍNDICE DE TABLAS	96
TABLA 1 COMPARACIÓN DE CASOS ANÁLOGOS	TABLA 9 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO97
41	

TABLA 10 ANÁLISIS SENSORIAL		44
98	GRAFICA 2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIV	/A
ÍNDICE DE GRÁFICAS		45
GRAFICA 1 POBLACIÓN POR EDADES		
GRAFICA 3 POBLACIÓN POR OCUPACIÓN	GRAFICA 9 ENTREVISTA PREGUNTA 3	
45		53
GRAFICA 4 SECTORES ECONÓMICOS EN TANCÍTARO	GRAFICA 10 ENTREVISTA PREGUNTA 4	
46		53
GRAFICA 5 INCREMENTO DE CASOS DELICTIVOS EN TANCÍTARO	GRAFICA 11 ENTREVISTA PREGUNTA 5	54
48	GRAFICA 12 ENTREVISTA PREGUNTA 6	94
GRAFICA 6 PORCENTAJE POR TIPOS DE DELITO		54
48	GRAFICA 13 ENTREVISTA PREGUNTA 7	
GRAFICA 7 ENTREVISTA PREGUNTA 1		55
52	GRAFICA 14 VIENTOS DOMINANTES	
GRAFICA 8 ENTREVISTA PREGUNTA 2		63

1. Brutalismo (2013), consultado el 06 de Octubre del 2018 Sitio Web

Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2010),

- consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web: www.cedhslp.org.mx/informes/info11/B%20INF%20ESP/B.1.1.1%201a %20V%20G%20MANUAL%20%20INV
- 3. CONEVAL, consultado el 12 de noviembre del 2019. Sitio Web: https://www.datatur.sectur.gob.mx/itxef_docs/mich_anuario_pdf.pdf
- Clarin "Policia". Seguridad Publica (2017), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.clarin.com/opinion/deber-funcionpolicia_0_Hy4-xeyUhl.html
- Dean Romero "Gladiadores". Roma (febrero, 2017), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web: https://guerrerosdelahistoria.com/gladiadores-honor-y-muerte-enla-arena/
- 6. Dane "Belén". comóvamos (enero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/
- Desconocido "Jijona". Jijona, consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: http://www.hernandezrabal.com/espana/cvalenciana/alicante/jijona.htm
- Desconocido "Tlaxcalancingo". Puebla (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/
- Desconocido "Guadalajara". Jalisco, consultado el 25 de agosto del 2019.
 Sitio Web: https://www.visitmexico.com/es/destinosprincipales/jalisco/quadalajara


- Desconocido "Querétaro". Querétaro (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://mexico.pueblosamerica.com/i/tlaxcalancingo-san-bernardino/
- 11. El Universal "La Seguridad en un siglo" Seguridad Publica (enero,2000), consultado el 22 de agosto del 2018. Sitio Web: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/5976.html
- 12. Felipe Pigna "Guerreros Espartanos". Esparta (marzo,2019), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web: https://www.elhistoriador.com.ar/esparta/
- Gobierno del Estado "Tancitaro". Tancitaro (2012), consultado el 01 de septiembre del 2018. Sitio Web: file:///C:/Users/Juan%20Manuel/AppData/Local/Packages/Microsoft.Micro softEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/o2742645%20(1).pdf
- INEGI "Seguridad Publica". Victimización (2016), consultado el 12 de noviembre del 2019.
 Sitio Web: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/victimizacion/
- J'aime "Mizien". Seguridad Publica (febrero, 2018), consultado el 25 de agosto del 2019. Sitio Web: https://es.db-city.com/España--Cataluña--Barcelona--Palau-solità-i-Plegamans
- 16. Louis Kahn (2019), consultado el 13 de Noviembre del 2019: Sitio Web http://louiskahn.es/
- 17. Ma. Del Carmen Velázquez "defensa de la nueva España". Época colonial (1982), consultado el 23 de septiembre del 2019. Sitio Web:

- https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/012/Ma.delCarmen Velazquez.pdf
- 18. Policía Municipal "Manual de Organización". Seguridad Publica (2016), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4897379&fecha=28/10/1998
- Policía Nacional "Operaciones Especiales". Seguridad Publica (2014), consultado el 24 de agosto del 2018.
 Sitio Web: http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2014/Manuales/Manual%20Operaciones.pdf
- Pueblos de América "Tancitaro". Seguridad Publica (2015), consultado el 12 de noviembre 2019. Sitio Web: ttps://mexico.pueblosamerica.com/michoacan-deocampo/tancitaro/
- Sistemas Policiales "Inteligencia". Seguridad Publica (2010), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Sp anish.pdf
- Secretaria de Seguridad Publica "Oficinas y directorios". Seguridad Publica (2016), consultado el 24 de agosto del 2018. Sitio Web: codigo.michoacan.gob.mx/directorios/directorio_oficinas_general_cat.php ?showdep=67
- 23. Timetoast "Antecedentes Históricos". Seguridad Publica (diciembre,2017), consultado el 20 de agosto del 2018. Sitio Web: https://www.timetoast.com/timelines/mexico-prehispanico-siglos-800-a-1500

24.	Teodoro (2016), consultado el 13 de noviembre del 2019. Sitio Web: https://www.arquine.com/teodoro/

PLANOS


PREELIMINARES





	CUADRO DE CONSTRUCCIÓN			
LADO		RUMBO	ÁNGULO BASE	DISTANCÍA
EST	PV	INDIVIDO	ANGOLO BAOL	DIOTANOIA
Α	В	91° N	91°	15.2436
В	С	89° W	89°	167.1979
С	D	89° S	89°	18.1180
D	Е	89° E	89°	61.4794
E	Α	180° E	180°	105.7424


COORDEN	ADAS DE LA PO	OLIGONAL
PUNTO	EJE X	EJE Y
Α	0.00	0.00
В	0.2538	15.2415
С	-116.9194	18.1155
D	-167.2211	0.00
Е	-105.7421	0.2365












T-1







TABLA DESCRIPTIVA DE UBICACIÓN DE NODOS	
NODO	DESCRIPCIÓN
X1	TOMANDO COMO REFERENCIA EL EJE C - B, SE MIDEN 27.45 M. DEL PUNTO C EN DIRECCIÓN AL ESTE, DONDE SE UBICARÁ EL NODO AUXILIAR X1.
1	A PARTIR DEL NODO AUXLIAR X1, 90° SUR SE MIDEN 2.66 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA UBICAR EL PRIMER NODO DEL EDIFICIO (NODO 1).
2	DESDE EL NODO 1, CON UN ÁNGULO DE 90ºEN DIRECCIÓN ESTE, SE MIDEN 14.85 M. EN DIRECCIÓN ESTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 2).
3	DESDE EL NODO 2, CON UN ÁNGULO DE 90ºEN DIRECCIÓN SUR, SE MIDEN 11.85 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA ENCONTRAR EL (NODO 3).
4	SE PROLONGA LA LÍNEA AUXILIAR X1 PARTIENDO DEL NODO 1 CON UN ÁNGULO DE 90° AL SUR SE MIDE 11.85 M. PARA ENCONTRAR EL (NODO 4).


TABLA D	TABLA DESCRIPTIVA DE UBICACIÓN DE NODOS	
NODO	DESCRIPCIÓN	
X2	TOMANDO COMO REFERENCIA EL EJE C - B, SE MIDEN 49,93 M. DEL PUNTO C EN DIRECCIÓN AL ESTE, DONDE SE UBICARÁ EL NODO AUXILIAR X2.	
5	A PARTIR DEL NODO AUXILIAR X1, 90° SUR SE MIDEN 2.17 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA UBICAR EL PRIMER NODO DEL EDIFICIO (NODO 5).	
6	DESDE EL NODO 5, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN ESTE, SE MIDEN 35.19 M. EN DIRECCIÓN ESTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 8).	
7	DESDE EL NODO 6, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN SUR, SE MIDEN 12 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA ENCONTRAR EL (NODO 3).	
8	SE PROLONGA LA LÍNEA AUXILIAR X2 PARTIENDO DEL NODO 5 CON UN ÁNGULO DE 80° AL SUR SE MIDE 12 M. PARA ENCONTRAR EL (NODO 4).	

TRAZO


NODO	DESCRIPCIÓN
ХЗ	TOMANDO COMO REFERENCIA EL EJE C - B, SE MIDEN 79.93 M. DEL PUNTO B EN DIRECCIÓN AL OESTE, DONDE SE UBICARÁ EL NODO AUXILIAR X3.
9	A PARTIR DEL NODO AUXILIAR X3, 90° SUR SE MIDEN 11.05 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA UBICAR EL PRIMER NODO DEL EDIFICIO (NODO 9).
10	DESDE EL NODO 9, CON UN ÁNGULO DE 90ºEN DIRECCIÓN ESTE, SE MIDEN 3.15 M. EN DIRECCIÓN ESTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 10).
11	DESDE EL NODO 10, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN SUR, SE MIDEN 3.15 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA ENCONTRAR EL (NODO 11).
12	SE PROLONGA LA LÍNEA AUXILIAR X3 PARTIENDO DEL NODO 9 CON UN ÁNGULO DE 90° AL SUR SE MIDE 3.15 M. PARA ENCONTRAR EL (NODO 11).

NODO	DESCRIPCIÓN
X4	TOMANDO COMO REFERENCIA EL EJE C - B, SE MIDEN 32.86 M. DEL PUNTO B EN DIRECCIÓN AL OESTE, DONDE SE UBICARÁ EL NODO AUXILIAR X4.
13	A PARTIR DEL NODO AUXILIAR X4, 90° SUR SE MIDEN 2.42 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA UBICAR EL PRIMER NODO DEL EDIFICIO (NODO 13).
14	DESDE EL NODO 13, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN ESTE, SE MIDEN 30.00 M. EN DIRECCIÓN ESTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 14).
15	DESDE EL NODO 14, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN SUR, SE MIDEN 10.75 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA ENCONTRAR EL (NODO 15).
16	DESDE EL NODO 15, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN OESTE, SE MIDEN 5.4 M. EN DIRECCIÓN OESTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 16).
17	DESDE EL NODO 18, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN SUR, SE MIDEN 0.93 M. EN DIRECCIÓN SUR PARA ENCONTRAR EL (NODO 17).
18	DESDE EL NODO 17, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN OESTE, SE MIDEN 9.6 M. EN DIRECCIÓN OESTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 18).
19	DESDE EL NODO 18, CON UN ÁNGULO DE 90°EN DIRECCIÓN NORTE, SE MIDEN 0.93 M. EN DIRECCIÓN NORTE PARA ENCONTRAR EL (NODO 19).
20	SE PROLONGA LA LÍNEA AUXILIAR X4 PARTIENDO DEL NODO 13 CON UN ÁNGULO DE 90° AL SUR SE MIDE 10.75 M. PARA: ENCONTRAR EL (NODO 20).



















ARQUITECTÓNICO























FACHADA SUR EDIFICIO DETENCIÓN





FACHADA NORTE EDIFICIO DETENCIÓN























CORTE "C - C"









CORTE "A - A"





CORTE "B-B"








ESTRUCTURAL

























ALBAÑILERIA




































ACABADOS




































ACABADOS EN PLAFONES				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			
1	Losa reticular			
2	Losa maciza de concreto			
3	Aplanada con mortero, repellado a regla.			
4	Sellador acrilico marca comex, natural acabdo brillante, aplicado con rodillo . Dos manos.			
5	Revestimiento de melamina en plafón acabado pino.			
6	Pintura acrilica blanca marca comex, aplicado con rodillo. Do manos.			









ACABADOS EN PLAFONES				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			
1	Losa reticular			
2	Losa maciza de concreto			
3	Aplanada con mortero, repellado a regla.			
4	Sellador acrilico marca comex, natural acabdo brillante, aplicado con rodillo . Dos manos.			
5	5 Revestimiento de melamina en platón acabado pino.			
6	Pintura acrilica blanca marca comex, aplicado con rodillo. Dos manos.			

ACABADOS EN PISOS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			
1	Firme de concreto armado con un F'c: 250 Kg/Cm2 y un F'y: 4200 Kg/Cm2, con malla electrosoldada acabado pulido.			
2	Cemento pulido color Blanco ceniza.			
3	Cemento pulido color Gris plata.			
4	Recubrimiento epóxico, transparente.			













CANCELERIA Y HERRERIA











VENTANAS					
CLAVE	DIMENSIONES	CANTIDAD			
V12	3.60 M X 0.50 M	2			
V13	2.05 M X 0.50 M	2			
V14	8.30 M X 2.60 M	1			
V15	1.00 M X 0.50 M	1			
V16	0.90 M X 0.50 M	2			


PUERTAS					
CLAVE	DIMENSIONES	CANTIDAD			
P12	1.55 M X 2.50 M	2			
P13	1.00 M X 2.50 M	2			
P14	0.80 M X 2.50 M	1			
P15	0.70 M X 2.5 M	1			


































































INSTALACIÓN HIDRÁULICA













CASETA DE VIGILANCÍA











INSTALACIÓN SANITARIA














INSTALACIÓN ELÉCTRICA













TABLA DE CONTACTOS						
ESPACIO	NO. LUMINARIAS	WATTS	TOTAL WATTS	NO. CONTACTOS	WATTS	TOTAL WATTS
DORMITORIOS DE MUJERES	11	21	105	8	180	1,620
SANITARIOS DE MUJERES	2	21	42	0	180	360
REGADERAS DE MUJERES	2	21	42	0	180	360
DORMITORIOS DE HOMBRES	21	21	189	16	180	3,060
SANITARIOS DE HOMBRES	2	21	42	0	180	360
REGADERAS DE HOMBRES	2	21	42	0	180	360
VESTIDOR	4	32	32	0	180	0
ESCALERAS	5	32	384	0	180	0
CUARTO DE ARMAS	5	32	32	1	180	540
SANITARIOS DE VISITA	10	21	105	0	180	0
ESTANCÍA DE VISITA	6	21	42	5	180	540
RECEPCIÓN	4	32	64	2	180	360
VESTIBULO	2	21	21	0	180	0
SALÓN DE ADIESTRAMIENTO	8	35	105	8	180	1,260
SALA DE ESTAR	6	21	63	1	180	360
SANITARIOS INTERIOR	11	21	105	0	180	0
COMEDOR	10	35	315	0	180	0
COCINA	11	21	21	4	180	1,080
CUARTO DE SUMINISTRO	5	32	32	1	180	360
SANITARIOS GIMNASIO	2	21	42	4	180	360
REGADERAS GIMNASIO	22	21	42	0	180	0
GIMNASIO PLANTA BAJA	12	35	105	4	180	720
INFORMACIÓN EN CASETA	2	21	21	2	180	540
BAÑO CASETA	1	21	21	0	180	180
GIMNASIO PLANTA ALTA	11	35	175	6	180	540








IE-5







C4 C3 1,420 W 579 W


1,608 W

1,659 W

1,227 W







944 W

1,182 W

1,227 W

1,028 W

1,362 W

(30 A


C13 423 W (30 A


1,465 W


(30 A


825 W


INSTALACIONES ESPECIALES























Full Inverter con recuperación de calor.
Longitud total de la cañería puede llegar hasta 1000m.
Operación estable


Combinación de unidades desde 8HP a 64HP Refrigerante ecológico R410A










































- -Resolución Full HD 1080p, Norma IP66 para exteriores, soporta chorros de agua
- -Conexión Wi-Fi 2.5Ghz o por cable de RED
- -Almacenamiento en tarjetas MicroSD/SDHC de hasta 128GB y computador.
- -Visión nocturna hasta 30m. La visión nocturna de hasta 100 pies para una excelente cobertura cuando está oscuro.; VIDEO y gran angular de lente de 107.;5 ° 1080p HD para vídeos más nítidos detalles muy precisos sobre un área más amplia.





- -Resolución Full HD 1080p, Norma IP66 para exteriores, soporta chorros de agua -Conexión Wi-Fi 2.5Ghz o por cable de RED
- -Almacenamiento en tarjetas MicroSD/SDHC de hasta 128GB y computador.
- -Visión nocturna hasta 30m.




- -Pantalla táctil resistente a las huellas de los dedos
- -Control Electromecanico
- -Rango de seguridad grado 2
- -lluminación LED en los números y palanca.














RENDERS























PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE
	ESTACIÓN DE POLICIA TANCÍTARO			
	OBRA CIVIL			
	PRELIMINARES Y TERRACERIAS			
DESPALME	DESPALME DEL TERRACERIAS DESPALME DEL TERRENO. DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO CAPA VEGETAL DE			
OC-01	30 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, SEÑALADO EN EL PROYECTO O			
	INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO			
	DE OBRA REQUERIDA, REMOCION, EXTRACCION, JUNTA, LIMPIEZA DE AREA,			
	ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO PO R EL			
	SUPERVISION. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION		TOTAL DE MATERIAL	9,204.02
	Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.		+	
	MEDIO MECANICO	M2	40% DE ABUNDAMIENTO	12,885.63 \$ 28.13 \$ 362,472.72
TRAZO Y NIVELACIÓN	TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS			
OC-02	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL,			
	LOCALIZACION DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL,			
	MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE		TRAZO DE CANCHA	0.04 \$ 7,843.00 \$ 290.19
	DESPERDICIO INDICADO POR EL SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD,			
	INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE			
	HERRAM IENTA Y EQUIPO.			
	A EJES DE DESPLANDE DE EDIFICIOS	HA	TRAZO DE EDIFICACIONES	0.08 \$ 6,093.00 \$ 481.35
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA			
	CIMENTITACIÓN			
EXCAVACIÓN	EXCAVACION EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL			
OC-03	COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO, ADEMES			
	Y EXTRACCION DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACION, TRASPALEO,			
	ELEVACION Y ACARREO SEGUN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES			
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y	M3	TOTAL DE EXCAVACIÓN	309.96 \$ 258.28 \$ 80,056.47
	EQUIPO.			
	MEDIO MECANICO			
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN	RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO.			
OC-04	MEDIDO EN SITIO DE COLOGACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE:			
	CARGO DIRECTO P OR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE I			
	NTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTI LIZACION, SEGUN EL			
	CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO			
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS			
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.			
	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE TRAIDO FUERA DE OBRA.	M3	40% DE ABUNDAMIENTO	433.94 \$ 445.96 \$ 193.519.88
	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE TRAIDO FUERA DE OBRA.	M3	40% DE ABONDAMIENTO	433.94 \$ 445.90 \$ 193,519.88
ACARREO	OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y			
OC-05	DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR SUPERVISION, LIMPIEZA			
00-03	DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE			
	HERRAMIENTA Y EQUIPO			
CONCRETO POBRE	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 100			
OC-06	KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO		TOTAL DE	220.5 4
	DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M2	TOTAL DE PLANTILLA	229.6 \$ 199.69 \$ 45,848.82
CIMBRA	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION Y ESTR UCTURA INCLUYE:			
OC-07	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE			
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU			
	UTILIZACION, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL NO.18 CHAFLAN, SEPARADORES,			
	DESMOLDANTE, HABILITADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES			
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,			
	DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN			
	CUALQUIER NIVEL.	M2	TOTAL DE CIMBRA	3,556.29 \$ 436.21 \$ 1,551,289.3

ACERO DC-08	ACERO DE REFUERZO. (FY=4200 KG/CM2.), EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CO STO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU							
OC-08	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CO STO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA							
	UTILIZACION, ELEVACION, SILLETAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO							
	No.2, CORTES, HABILITADO, COLOCADO, ARMADO, AMARRES, PRUEBAS, LIMPIE ZA		LAS VARILLAS TIENEN UN LARGO DE 9 MTS					
	Y RETIRO DE SOBRANTES F <mark>u</mark> era de Obra, Equ <mark>ipo de Seguridad, Instalaciones</mark>		Y TIENE UN PESO DE 0.557 KG/M					
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y							
	EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
	VARILLA DE 3/8"	TON	TOTAL DE VARILLA	4.62	4	24,200.00	5	111.804.0
	VAINEER DE GIO			41.00	7	24,200.00	*	222,00
ONCRETO	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRICO EN ESTADO FRESCO							
OC-09	SUPERIOR A 2.2 TONIM3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS							
203	MATERIALES Y MAN O DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO.							
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, PRUEBAS, COLADO,							
	VIBRADO, BOMBEO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BOBRANTES FUERA DE OBRA.							
	EQUI PO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS							
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SEGUN EL							
	CASO.	M3	TOTAL DE CONCRETO	442.6	\$	2,535.00	\$	1,121,991.
10145	EL ADODACIÓN Y COLOCALORA DE DIDO O EDIME EL CALLERS DE CALLERS							
FIRME	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2.,							
DC-10	INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA							
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU							
	UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN							
	FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,							
	HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO,							
	COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA							
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y							
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	AREA TOTAL DE FIRME	403.26	\$	1,426.04	5	575,064.8
		-		400.20	-	2,120.01		373,004.0
LOSA RETICULAR	LOSA RETICULAR SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO. INCLUYE; CARGO DIRECTO							
OC-11	POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,	PIEZAS	TOTAL DE CASETONES	1,950	\$	120.00	5	234,000.0
	721	100 th-0000000000	200200000000000000000000000000000000000					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P.	UNITARIO		IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA							
	INSTALACIÓN HIDRAULICA							
HIDRAULICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO,							
DC-12	NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE							
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL							
	Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO							
	DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LUADO, DESPERDICIO,							
	FUACIÓN, NIVELACIÓN, BOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE							
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y							
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER							
	NVEL							
	NIVEL.							
	NIVEL TUBERÍA DE 2'	M		140.3	Ś	142.00	\$	19.927 6
		M			-			
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2'	M		122	\$	105.00	\$	12,810.0
	TUBERÍA DE 2"				-		\$	12,810.0
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8'	M		122 30.5	\$	105.00 95.00	\$	12,810.0 2,897.5
	TUBERÍA DE 2° TUBERÍA DE 1/2° TUBERÍA DE 3/8° REDUCCIÓN DE 2° A 1/2°	M M PIEZAS		122 30.5	\$ \$	105.00 95.00 55.72	\$ \$	19,922.6 12,810.0 2,897.5 222.8
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8'	M		122 30.5	\$	105.00 95.00	\$ \$	12,810.0 2,897.5 222.8
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8' REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8'	M M PIEZAS PIEZAS		122 30.5 4 16	\$ \$ \$ \$	105.00 95.00 55.72 47.80	\$ \$	12,810.0 2,897.5 222.8 764.8
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8' REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8' TEE DE 2'	M M PIEZAS PIEZAS		122 30.5 4 16	** ** *	105.00 95.00 55.72 47.80 55.72	\$ \$ \$	12,810.0 2,897.5 222.8 764.8
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8' REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8' TEE DE 2' TEE DE 1/2'	M M PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS		122 30.5 4 16 4 21	** ** **	105.00 95.00 55.72 47.80 55.72 47.80	\$ \$ \$ \$ \$	12,810.0 2,897.5 222.8 764.8 222.8 1,003.8
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8' REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8' TEE DE 2'	M M PIEZAS PIEZAS		122 30.5 4 16	** ** *	105.00 95.00 55.72 47.80 55.72	\$ \$ \$ \$ \$	12,810.0 2,897.5 222.8 764.8 222.8 1,003.8
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8' REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8' TEE DE 2' TEE DE 1/2' TEE DE 1/2' TEE DE 1/8'	M M PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS		122 30.5 4 16 4 21	** ** ***	105.00 95.00 55.72 47.80 55.72 47.80 43.00	***	12,810.0 2,897.5 222.8 764.8 222.8 1,003.8 516.0
	TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8' REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8' TEE DE 2' TEE DE 1/2'	M M PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS		122 30.5 4 16 4 21	** ** **	105.00 95.00 55.72 47.80 55.72 47.80	***	12,810.0 2,897.5 222.8 764.8 222.8 1,003.8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. U	INITARIO	IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA						
	INSTALACIÓN SANITARÍA						
SANITARÍA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC,						
OC-13	NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE						
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL						
	Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO						
	DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO,						
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y		LOS TUBOS DE COBRE TIENEN UN ARGO DE 6M				
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER						
	NVEL						
	TUBERIA DE 4'	METROS		102	\$	148.92 \$	15,189.84
	TUBERIA DE 2'	METROS		30	\$	142.00 \$	
	CODO DE 4'	PIEZAS		31	\$	136.34 \$	
	CODO DE 2'	PIEZAS		10	\$	65.85 \$	658.50
	YEE DE 4'	PIEZAS		28	\$	136.34 \$	3,817.52
	YEE DE 2'	PIEZAS		11	\$	65.85 \$	
				_			
	REDUCCÓN DE 4'A 2'	PIEZAS		7	\$	136.34 \$	954.38
	SUBIDA DE 4"	PIEZAS		4	\$	136.34 \$	545.36
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. U	INITARIO	IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA						
	INSTALACIÓN ELECTRICA						
INSTALACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NEGRA PARED GRUESA MCA. A ELEGIR	METROS		205.5	\$	31.15 \$	6,401.33
OC-14	POR SUPERVISION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y	METROS		140	\$	31.15 \$	4,361.00
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN,	METROS		181.32	\$	31.15 \$	5,648.12
	GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA						
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y						
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT						
OC-15	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCT ORES MONTERREY,	METROS		205.5	\$	9.96 \$	2,046.78
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	METROS		140	\$	9.96 \$	
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y	METROS		181.32	\$	9.96 \$	1,805.95
	PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y						
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES						
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y						
	HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL						
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,						
	ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE						
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,						
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,						
	EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
	P.U.O.T.						
	LUMINARIA DE LED	PIEZAS	PRECIO POER LUMINARIA MENOR A LOS 400 WATTS	46	\$	564.61 \$	25,972.06
	BARRA	PIEZAS	- NEGO - GEN EGMINANIA MENGNA 103 400 WATTS	19	\$	564.61 \$	
	Mr st st st st	FIEZAS		4.5	*	304.01 3	10,727.33
	CONTACTO EN PISO	PIEZAS		6	\$	100.00 \$	600.00
	CONTACTO EN MURO	PIEZAS		35	\$	150.00 \$	5,250.00

APAGADOR	PIEZAS	29	\$ 120.00 \$	3,480.00
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	PIEZAS	1	\$ 5,782.21 \$	5,782.21

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA					
	MOVILIARIO					
MOVILIARIO	TAZA DE BAÑO	PIEZAS		11	\$ 4,000.00 \$	44,000.00
OC-17	LAVABO	PIEZAS		14	\$ 1,320.00 \$	18,480.00
	MINGITORIO	PIEZAS		6	\$ 3,500.00 \$	21,000.00
	REGADERAS	PIEZAS		10	\$ 1,200.00 \$	12,000.00
	TARJA SEPTICA	PIEZAS		4	\$ 1,500.00 \$	6,000.00
	LITERAS	PIEZAS		40	\$ 6,800.00 \$	272,000.00
	SALAS	PIEZAS		4	\$ 5,000.00 \$	20,000.00
	ESCRITORIO	PIEZAS		2	\$ 3,300.00 \$	6,600.00
	SILLA DE OFICINA	PIEZAS		3	\$ 1,199.00 \$	3,597.00
	MESA DE TRABAJO	PIEZAS		8	\$ 2,800.00 \$	22,400.00
	SILLA ESCOLAR	PIEZAS		16	\$ 950.00 \$	15,200.00
	MESAS DE CENTRO	PIEZAS		4	\$ 1,500.00 \$	6,000.00
	COMEDOR	PIEZAS		8	\$ 6,500.00 \$	52,000.00
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
FIRME	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.,					
OC-18	INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA					
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
	UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN					
	FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,					
	HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO,					
	COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA					
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y					
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
	CANCHA	M2	AREA TOTAL DE FIRME CANCHA	295.62	\$ 1,426.04 \$	
	CISTERNA	М3	AREA TOTAL DE CISTERNA	1	\$ 57,961.46 \$	57,961.46
	BANQUETAS	M2	AREA TOTAL DE FIRME BANQUETAS	968.28	\$ 1,426.04	\$ 1,380,806.01

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	GIMNASIO					
	CIMENTITACIÓN					
EXCAVACIÓN	EXCAVACION EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL					
OC-03	COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO, ADEMES					
	Y EXTRACCION DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACION, TRASPALEO, ELEVACION Y ACARREO SEGUN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y	M3	TOTAL DE EXCAVACIÓN	126.10	\$ 258.28 \$	32,569.1
	EQUIPO.			220.20	7 250.20 7	52,555.2
	MEDIO MECANICO					
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN	RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO.					
OC-04	MEDIDO EN SITIO DE COLOCACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE:					
	CARGO DIRECTO P OR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE I					
	NTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTI LIZACION, SEGUN EL					
	CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS					
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE TRAIDO FUERA DE OBRA.	M3	40% DE ABUNDAMIENTO	176.54	\$ 445.96 \$	78,729.8
ACARREO	OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y					
OC-05	DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR SUPERVISION, LIMPIEZA					
	DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE					
	HERRAMIENTA Y EQUIPO	М3				
CONCRETO POBRE	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 100					
OC-06	KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO					
	DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M2	TOTAL DE PLANTILLA	93.41	\$ 199.69 \$	18,653.0
CIMBRA	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION Y ESTR UCTURA INCLUYE;					
OC-07	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE					
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL NO.18 CHAFLAN, SEPARADORES,					
	DESMOLDANTE, HABILITADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES					
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,					
	DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN					
	CUALQUIER NIVEL.	M2	TOTAL DE CIMBRA	1,738.27	\$ 436.21 \$	758,251
ACERO	ACERO DE REFUERZO. (F'Y=4200 KG/CM2.). EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA.					
OC-08	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CO STO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA					
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
	UTILIZACION, ELEVACION, SILLETAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO No.2, CORTES, HABILITADO, COLOCADO, ARMADO, AMARRES, PRUEBAS, LIMPIE ZA		LAS VADILLAS TIENEN LIN LADGO DE O MATO			
	Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		LAS VARILLAS TIENEN UN LARGO DE 9 MTS Y TIENE UN PESO DE 0.557 KG/M			
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y		or i also se sisse neglii			
	EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
	VARILLA DE 3/8"	TON	TOTAL DE VARILLA	1.61	\$ 24,200.00 \$	38,841
CONCRETO	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRICO EN ESTADO FRESCO					
OC-09	SUPERIOR A 2.2 TON/M3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS					

	MATERIALES Y MAN O DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, PRUEBAS, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUI PO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SEGUN EL CASO.	МЗ	TOTAL DE CONCRETO	188.89	\$	2,535.00	\$	478,836
FIRME OC-10	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y							
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	TOTAL DE FIRME	168.2	\$	1,426.04	\$	239,860
LOSA RETICULAR OC-11	LOSA RETICULAR SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,	PIEZAS	TOTAL DE CASETONES	363	\$	120.00	\$	43,560
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P.	UNITARIO	IM	PORTE
HIDRAULICA OC-12	EDIFICIO DE ESTANCÍA INSTALACIÓN HIDRAULICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	ı	OS TUBOS DE COBRE TIENEN UN ARGO DE 6.1M					
	TUBERÍA DE 2'	METROS		140.3	\$	142.00	\$	19,923
	TUBERÍA DE 1/2' TUBERÍA DE 3/8'	METROS METROS		122 30.5	\$ \$	105.00 95.00		12,810 2,898
	REDUCCIÓN DE 2' A 1/2' REDUCCIÓN DE 1/2' A 3/8'	PIEZAS PIEZAS		4 16	\$	55.72 47.80	\$ \$	223 765
	TEE DE 2' TEE DE 1/2'	PIEZAS PIEZAS		4 21	\$ \$	55.72 47.80		223 1,004
	TEE DE 1/8'	PIEZAS		12	\$	43.00		516
	CODO DE 2'	PIEZAS		4	\$	55.72	\$	223
	CODO DE 1/2'	PIEZAS		8	\$	47.80		382
	CODO DE 1/8' SUBIDA DE 1/2'	PIEZAS		4	\$ \$	43.00 47.80		172

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA					
	INSTALACIÓN SANITARÍA					
SANITARÍA OC-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC, NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO,					
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		LOS TUBOS DE COBRE TIENEN UN ARGO DE 6M			
	TUBERIA DE 4'	METROS		54	\$ 148.92	\$ 8.042
	TUBERIA DE 2'	METROS		6	\$ 142.00	
	CODO DE 4'	PIEZAS		24	\$ 136.34	\$ 3,272
	CODO DE 2'	PIEZAS		2	\$ 65.85	
	YEE DE 4'	PIEZAS		12	\$ 136.34	\$ 1,636
	YEE DE 2'	PIEZAS		2	\$ 65.85	,
	REDUCCÓN DE 4'A 2'	PIEZAS		2	\$ 136.34	\$ 273
	SUBIDA DE 4'	PIEZAS		2	\$ 136.34	\$ 273
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA					
	INSTALACIÓN ELECTRICA					
INSTALACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NEGRA PARED GRUESA MCA. A ELEGIR	METROS		110	\$ 31.15	
OC-14	POR SUPERVISION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	METROS		19.2	\$ 31.15	\$ 598
OC-15	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCT ORES MONTERREY,	METROS		110	\$ 9.96	\$ 1,096
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	METROS		19.2	\$ 9.96	\$ 191
OC-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,					

EN CUALQUIER NIVEL Y	TODO LO N	IECESARIO PARA	A SU CORRECT	A EJECUCION
P.U.O.T.				

LUMINARIA DE LED BARRA	PIEZAS PIEZAS	32 9	\$ \$	564.61 564.61		18,068 5,081
CONTACTO EN PISO	PIEZAS	9	\$	100.00	\$	900
CONTACTO EN MURO	PIEZAS	5	\$	150.00	\$	750
APAGADOR	PIEZAS	5	\$	120.00	\$	600
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	PIEZAS	1	s	5,782.21	Ś	5,782

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO		IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA						
	MOVILIARIO						
MOVILIARIO	TAZA DE BAÑO	PIEZAS		6	\$	4,000.00	\$ 24,000.0
OC-17	LAVABO	PIEZAS		4	\$	1,320.00	\$ 5,280.00
	MINGITORIO	PIEZAS		2	\$	3,500.00	\$ 7,000.00
	REGADERAS	PIEZAS		8	\$	1,200.00	\$ 9,600.00
	CAMINADORA	PIEZAS		4	\$	4,700.00	\$ 18,800.0
	BICICLETA	PIEZAS		8	\$	2,600.00	\$ 20,800.0
	ESCRITORIO	PIEZAS		1	\$	3,300.00	\$ 3,300.00
	SILLA DE OFICINA	PIEZAS		2	\$	1,199.00	\$ 2,398.00
		PRECIO POR APARTADO					\$ 1,865,127.81

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UN	IITARIO	IMPORTE
	CASETA						
	CIMENTITACIÓN						
EXCAVACIÓN	EXCAVACION EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL						
OC-03	COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO, ADEMES						
	Y EXTRACCION DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACION, TRASPALEO,						
	ELEVACION Y ACARREO SEGUN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES						
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y	M3	TOTAL DE EXCAVACIÓN	13.18	\$	258.28 \$	3,404.13
	EQUIPO.						
	MEDIO MECANICO						
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN	RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO.						
OC-04	MEDIDO EN SITIO DE COLOCACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE:						
	CARGO DIRECTO P OR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE I						
	NTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTI LIZACION, SEGUN EL						
	CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO						
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS						
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE TRAIDO FUERA DE OBRA.	M3	40% DE ABUNDAMIENTO	18.45	\$	445.96 \$	8,227.96
ACARREO	OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y						
OC-05	DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR SUPERVISION, LIMPIEZA						
	DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE						
	HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3					
CONCRETO POBRE	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 100						
OC-06	KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL FONDO						
	DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M2	TOTAL DE PLANTILLA	9.77	\$	199.69 \$	1,950.97
CIMBRA	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA INCLUYE;						
OC-07	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE						
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU						
	UTILIZACION, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL NO.18 CHAFLAN, SEPARADORES,						
	DESMOLDANTE, HABILITADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES						
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,						
	DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN						
	CUALQUIER NIVEL.	M2	TOTAL DE CIMBRA	167.22	\$	436.21 \$	72,943.0
ACERO	ACERO DE REFUERZO. (F'Y=4200 KG/CM2.). EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA.						
OC-08	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CO STO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA						
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU						
	UTILIZACION, ELEVACION, SILLETAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO						
	No.2, CORTES, HABILITADO, COLOCADO, ARMADO, AMARRES, PRUEBAS, LIMPIE ZA		LAS VARILLAS TIENEN UN LARGO DE 9 MTS				
	Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		Y TIENE UN PESO DE 0.557 KG/M				

	ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. VARILLA DE 3/8*	TON	TOTAL DE VARILLA	0.25	\$ 24,200.0	6,001.6
CONCRETO OC-09	CONCRETO PREMEZGLADO GLASE I (CON PESO VOLUMETRICO EN ESTADO PRESCO SUPERIOR A 2.2 TONIM3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MAN O DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, PRUEBAS, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUI PO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SEGUN EL CASO.	мз	TOTAL DE CONCRETO	14.68	\$ 2,535.00	\$ 37,213.80
FIRME OC-10	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	TOTAL DE FIRME	168.2	\$ 1,426.04	\$ 239,859.93
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCIÓN EDIFICIO DE ESTANCÍA	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA INSTALACIÓN HIDRAULICA	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
HIDRAULICA OC-12	EDIFICIO DE ESTANCÍA	UNIDAD	OBSERVACIONES LOS TUBOS DE COBRE TIENEN UN ARGO DE 6.1M	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
HIDRAULICA	EDIFICIO DE ESTANCÍA INSTALACIÓN HIDRAULICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LUJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER	METROS METROS METROS		/ / 64.05	\$ 95.00 S	
HIDRAULICA	EDIFICIO DE ESTANCÍA INSTALACIÓN HIDRAULICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LUADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TUBERÍA DE 2' TUBERÍA DE 1/2'	METROS METROS		/,		

	TEE DE 1/2' TEE DE 1/8'	PIEZAS PIEZAS		1				
	122 DE 110	FILLAG		•				
	CODO DE 2"	PIEZAS		/				
	CODO DE 1/2"	PIEZAS		/				
	CODO DE 1/8°	PIEZAS		5	\$	43.00	\$	215.00
	SUBIDA DE 1/2'	PIEZAS		2	Ś	47.80	ė	95.60
	SOBIDA DE 1/2	PILZAS		2	ş	47.00	7	95.00
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. U	NITARIO	II.	MPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA							
	INSTALACIÓN SANITARÍA							
SANITARÍA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC,							
OC-13	NACIONAL Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE							
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL							
	Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO							
	DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO,							
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE		LOS TUBOS DE COBRE TIENEN UN ARGO DE 6M					
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y							
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER							
	NIVEL.							
	TUBERIA DE 4'	METROS		54	\$	148.92	\$	8,041.68
	TUBERIA DE 2'	METROS		6	\$	142.00	\$	852.00
	CODO DE 4'	PIEZAS		1	\$	136.34	\$	136.34
	CODO DE 2'	PIEZAS		/				
	YEE DE 4'	PIEZAS		1	\$	136.34	5	136.34
	YEE DE 2"	PIEZAS		/				
	REDUCCÓN DE 4'A 2'	PIEZAS		1	\$	136.34	ė	136.34
	NEDOGGON DE 4 A 2	FILZAS		1	7	130.34	7	130.34
	SUBIDA DE 4'	PIEZAS		1	\$	136.34	\$	136.34
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. U	NITARIO	II.	MPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA							
	INSTALACIÓN ELECTRICA				Ţ			
INSTALACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NEGRA PARED GRUESA MCA. A ELEGIR	METROS		5	\$	31.15		155.75
OC-14	POR SUPERVISION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y	METROS		2.6	\$	31.15	\$	80.99
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN,							
	GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA							
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y							
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER							

NIVEL.

OC-15	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCT ORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	METROS METROS		5 2.6	\$	9.96 9.96		49.80 25.90
OC-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.							
	LUMINARIA DE LED	PIEZAS		/				
	LUMINARIA DE CENTRO	PIEZAS		2	\$	564.61	\$	1,129.22
	BARRA	PIEZAS		/				
	00171070 711010							
	CONTACTO EN PISO	PIEZAS		1	\$	100.00		100.00
	CONTACTO EN MURO	PIEZAS		1	\$	150.00		150.00
	APAGADOR	PIEZAS		2	\$	120.00	\$	240.00
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	PIEZAS		1	\$	5,782.21	\$	5,782.21
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. U	JNITARIO	I	MPORTE
	EDIFICIO DE ESTANCÍA							
	MOVILIARIO							
MOVILIARIO	TAZA DE BAÑO	PIEZAS		1	\$	4,000.00	\$	4,000.00
OC-17	LAVABO	PIEZAS		1	\$	1,320.00	\$	1,320.00
	ESCRITORIO	PIEZAS		1	\$	3,300.00	\$	3,300.00
	SILLA DE OFICINA	PIEZAS		1	\$	1,199.00	\$	1,199.00
	PRECIO POR APAR	TADO					\$	402,968.68

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P.	UNITARIO		IMPORTE
	PAISAJISMO							
CO-03	CINERARÍA	PIEZAS		60	\$	50.00	\$	3,000.00
	PINO AZTECA	PIEZAS		2	\$	15.00	\$	30.00
	PINO CHAMAITE	PIEZAS		1	\$	50.00	\$	50.00
	PINO LACIO	PIEZAS		1	\$	35.00	\$	35.00
	FLOR DE JAZMÍN	PIEZAS		140	\$	460.00	\$	64,400.00
	LECHUGUILLA	PIEZAS		7	\$	490.00	\$	3,430.00
		I						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P.	UNITARIO		IMPORTE
	INSTALACIONES ESPECIALES							
CO-04	CAMARA DOMO	PIEZAS		16	\$	2,720.00	\$	43,520.00
	CAMARA	PIEZAS		23	\$	1,099.00	\$	25,277.00
	CHAPA DE SEGURIDAD	PIEZAS		2	\$	3,843.00	\$	7,686.00
	MALLA ELECTRIFICADA	METROS	PRECIO PARA 10 METROS	20	\$	2,700.00	\$	54,000.00
	ACCESO DE PLUMA Y PICOS	PIEZAS		1	\$	25,000.00	\$	25,000.00
	CENTRO DE MANDOS	PIEZAS		4	\$	5,000.00	\$	20,000.00
	EXTINTOR DE POLVO	PIEZAS		5	\$	569.00	\$	2,845.00
	RECIPIENTE DE ARENA Y PALA	PIEZAS		1	\$	1,200.00	\$	1,200.00
	SIRENA DE ALARMA	PIEZAS		5	\$	1,155.00	\$	5,775.00
	LUMINARIA AUTONOMA	PIEZAS		2	\$	3,200.00	\$	6,400.00
	PULSADOR DE ALARMA ANALOGICO	PIEZAS		4	\$	704.00	\$	2,816.00
	DETECTOR OPTICO	PIEZAS		12	\$	3,800.00	\$	45,600.00
	BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA	PIEZAS		3	\$	6,100.00	\$	18,300.00
	CASETTE DE 90X40	PIEZAS		9	\$	8,200.00	\$	73,800.00
	CASETTE DE 40X40	PIEZAS		7	\$	5,797.00	\$	40,579.00
							¢	443,743.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES	CANTIDAD	P. UNITARIO		IMPORTE
	CANCELERÍA						
VENTANAS	VENTANA DE 1.60X6.65	PIEZAS		2	\$ 17,000.00	\$	34,000.00
OC-18	VENTANA DE 1.60X5.50	PIEZAS		4	\$ 14,500.00	\$	58,000.00
	VENTANA DE 0.50X4.60	PIEZAS		4	\$ 11,900.00	\$	47,600.00
	VENTANA DE 1.60X6.90	PIEZAS		1	\$ 18,000.00	\$	18,000.00
	VENTANA DE 1.90X0.50	PIEZAS		2	\$ 4,864.00	\$	9,728.00
	VENTANA DE 0.50X2.05	PIEZAS		1	\$ 1,600.00	\$	1,600.00
	VENTANA DE 0.50X1.90	PIEZAS		8	\$ 1,300.00	\$	10,400.00
	VENTANA DE 1.60X7.00	PIEZAS		2	\$ 1,850.00	\$	3,700.00
	VENTANA DE 1.60X3.53	PIEZAS		1	\$ 6,800.00	\$	6,800.00
	VENTANA DE 1.60X2.50	PIEZAS		2	\$ 6,400.00	\$	12,800.00
	VENTANA DE 2.60X8.30	PIEZAS		2	\$ 13,600.00	\$	27,200.00
	VENTANA DE 0.50X3.60	PIEZAS		2	\$ 1,600.00	\$	3,200.00
	VENTANA DE 0.50X2.05	PIEZAS		2	\$ 5,800.00	\$	11,600.00
	VENTANA DE 12.70X2.60	PIEZAS		1	\$ 8,720.00	\$	8,720.00
	VENTANA DE 0.50X10.90	PIEZAS		2	\$ 8,000.00	\$	16,000.00
PUERTAS	PUERTA DE 2.50X1.15	PIEZAS		2	\$ 4,600.00	\$	9,200.00
OC-19	PUERTA DE 2.50X1.10	PIEZAS		2	\$ 4,400.00	\$	8,800.00
	PUERTA DE 2.50X1.55	PIEZAS		1	\$ 6,200.00	\$	6,200.00
	PUERTA DE 2.50X1.00	PIEZAS		1	\$ 4,000.00	\$	4,000.00
	PUERTA DE 2.50X1.00	PIEZAS		2	\$ 4,000.00	\$	8,000.00
	PUERTA DE 2.10X0.70	PIEZAS		2	\$ 2,352.00	\$	4,704.00
	PRECIO P	OR APARTAD	00			\$	310,252.00
	PRECIO POR EDIFICIO						
EDIFICIO DE ESTANCIA						\$ 6	5,777,826.36
GIMNASIO	`						1,864,772.31
CASETA						\$	402,613.18
PAISAJISMO Y INSTALA	ACIONES ESPECIALES					\$	443,743.00
CANCELERÍA	ACIONES ESI ECIALES					\$	31,252.00
CISTERNA						Ś	57,961.46
	PRECIO TO	TAL DE LA OB	BRA			\$9	,578,168.31

PROGRAMA DE OBRA											
					SEMANAS						
ACTIVIDADES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SUMA DE ACTIVIDADES
PRELIMINARES	\$362,472.72										\$362,472.72
CIMENTACIÓN		\$853,210.10	\$853,210.10	\$853,210.10	\$853,210.10	\$853,210.10	\$853,210.10	\$853,210.10			\$5,972,470.70
BANQUETAS		\$460,268.67	\$460,268.67	\$460,268.67							\$1,380,806.01
INSTALACIÓN HIDRAULICA					\$28,351.10	\$28,351.10	\$28,351.10				\$85,053.30
INSTALACIÓN SANITARIA			\$20,341.33	\$20,341.33	\$20,341.33						\$61,023.99
INSTALACIÓN ELECTRICA						\$36,099.91	\$36,099.91	\$36,099.91			\$108,299.73
PAISAJISMO									\$70,945.00		\$70,945.00
CANCELERÍA									\$310,252.00		\$310,252.00
INSTALACIONES ESPECIALES									\$372,788.00		\$372,788.00
MOVILIARIO										\$651,274.00	\$651,274.00
							\$57,961.46				\$57,961.46
SUMA SEMANAL	\$362,472.72	\$1,313,478.77	\$1,333,820.10	\$1,333,820.10	\$901,902.53	\$917,661.11	\$975,622.57	\$889,310.01	\$753,985.00	\$651,274.00	\$9,433,346.91